



Renault Koleos Intens 4x4

EZ 06/2022 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 140.316km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Koleos Intens 4x4 [DE - SUV5 2.0 BLUE dCi 185 FAP EU6d, Intens 4WD, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RZG008UC372484	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.316km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(1 mm)



(1 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	118	Beifahrertür	235 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	245 
Motorhaube	125	Heckklappe	200 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung Einparkhilfe;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Einstiegsleisten Aluminium
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterzierleisten verchromt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

• Frontscheibe Akustikglas	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckscheibe heizbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kühlergrill verchromt	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne hinten mit Fach
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW BLUE dCi Diesel FAP	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2710 mm	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer Full-LED	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-Optik
• Sitze vorn mechan. verstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen (8,7 Zoll)
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)