CarOnSale

Toyota bZ4X

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2025	29.197km	204 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG bZ4X	KATEGORIE Geländewagen
FIN JTMAABAA90A052953	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 29.197km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 18.800km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
71,4 kWh	0,5 h	15,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag hinten
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Toyota Safety Sense
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Cloud-Navigationssystem
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK ONYX
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 150 kW (cont. 73 kW)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- HV-Batterie 71,4 kWh
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Radstand 2850 mm
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Toyota Smart Connect (Apple CarPlay und Android Auto, Cloud-Navigationssystem)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Multi-Funktions-Display für Navigationssystem (8,0 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeigeinstrumente digital
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Innenbeleuchtung LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt
- Scheinwerfer LED
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Türverkleidung mit Stoffbezug
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Verglasung grün getönt

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















TOYOTA MOTOR CORPORATION
JTMAABAA80A052953
MODEL XEAMTQ-MWDRSW
BOURGETLAAN 60, 1140 BRUSSELS, BELGIUM

CarOnSale


POWER
P
R
PUSH
N
D














bZ4X
Schnellanleitung


TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)