



Kia Ceed Cool

EZ 03/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 154.044km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 81***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed Cool [AT - Kb5 1.6 CRDi EU5, Cool, 2012 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN U5YHM816ADL014381	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.044km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.582 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.041km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio inkl. TFT-Farbdisplay
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer (vorn)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|---|--|
| • Laderaumschienen | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CRDi KAT | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Original Fahrzeug Farbe: (AA3) SIRIUS SILVER |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel |
| • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Komfort-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Abgabe der Zulassung
Datum: 22. Juli 2026



2002

Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank (GDB)
 16. GDB 11541504, erstellt am: 25.2.2012 08:56
 Vollständige Fahrzeuge

10410000
4 2400000

F0	Eigengewicht	1468	
F2	höchstes zulässiges Gesamtgewicht	1920	
N1	höchste zulässige Achslast Achse 1	1050	
N2	höchste zulässige Achslast Achse 2	1050	
N1	höchste zulässige Antriebslast gebremst	1500	
N2	höchste zulässige Antriebslast ungebremst	650	
A12	höchste zulässige Zuladung	75	
P2	Leistungsangabe im Zulassungsschein	81 kW	
	Höchstgeschwindigkeit, Wert für Zulassungsberechnung	183 km/h	
A13	Bremg und Räder Achse 1	19/55 R15 91H auf 6,0 D.153 5746	
	Bereifung und Räder Achse 2	19/55 R15 91H auf 6,0 D.153 5746	
S1	Stützpunkte (gesamt)	5	
A19	Anmerkungen, Zulassungsberechnung Teil 1	Alternativberechnung: 20/55 R15 91H auf 6,5 mit ET 51 (Stahlfelge) 1750	

A4	Verwendungsbestimmung 1 aus Genehmigung, Code W18	keine Einschränkung / 00
A5	Verwendungsbestimmung 2 aus Genehmigung, Code W18	keine Einschränkung / 00
A6	Genehmigungsgrundlage, Code	EU-Betriebslaubnis / 03
A10	Farbe der Begutachtungsetikette, Code	weiß / 3
A9	Form der hinteren Kennzeichentafel, Code	einzig / 1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Schweller links (Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)