



Volkswagen Tiguan Sound BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 02/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 140.969km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sound BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Sound, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZJW373023	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.969km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.695km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	145	Heckklappe	140
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Frontklappe
- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect
- App-Connect
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mobile Online Dienste Carstick LTE

• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TSI	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
• Radstand 2677 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachreling silber
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Sitzheizung vorn
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Audiosystem: CD-Player
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Volkswagen Media Control
• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
• Bremsassistent	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Tagfahrlicht

- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Winter-Paket



Sonderausstattung

- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Top-Paket
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.02.18 0603 BZE003216 2 02 132 / 3940 210

MIG AC 4486-4806 1839

WVGZZZ5NZJW373023 1 1644-1873 1645

VOLKSWAGEN, VW

SN 166 100 2260

ACCZPAX1 1180 1150 2280

AD7AD7DLO04GN5N5NVR27MM61 1180 1150

TIGUAN 73 3750 70

VOLKSWAGEN-VW 2500 750 5

Geländefz. Pers. bef. 215/65 R17 99V

Kombi Limousine 215/65 R17 99V

715/2007*2015/45W

EURO6;W;PI/CI; M, NI I e1*2001/116*0450*33

Benzin 20.10.17 K EV821422

0001 36W0 1984

F.1/F.2:+5 u. 7.2/8.2:+35 b. Anhängetrieb*techn. zul. G

es-Masse d. Zugkombination: 4765kg*Bei werkseitig montie

rter AHK: ESP m. spez. Fahrdyn. Stabl. Syst. f. Anh. Betr. f. T

emp. 100 km/h gem. 3. Aend. VO. z. 9. Ausn. VO. z. STVO*ww. AHK 1

t. EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)