



BMW xDrive 35 d

EZ 04/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 396.704km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 35 d [DE - SUV5 xDrive 35d EU6, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAXX510200E90558	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 396.704km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 313 PS (230 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 378.912km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Kunde: Motorschaden ; Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffblenden verchromt
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff
- Leseleuchten hinten
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2810 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne hinten
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Uni-Lackierung

• Variable Sportlenkung	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Armauflage vorn
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Multifunktion für Lenkrad	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)	• Bordcomputer
• Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)	• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Bremsassistent	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Fahrassistenz-System: Performance Control
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag vorn	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Nebelscheinwerfer LED
• Rußpartikelfilter	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Antriebsart: xDrive (Allrad)	• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
• Servolenkung Servotronic	



Sonderausstattung

• Alpinweiß-Lackierung (Uni)	• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
• Blinkleuchten LED	• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
• HiFi-Lautsprechersystem	• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Service-System: Remote Services	• Sport-Paket M / M-Technic
• Aerodynamik-Paket M-Technic	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Licht- und Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Lenkrad (Leder M-Technic)	• Multifunktion für Lenkrad
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint	• Sitzheizung vorn
• Sportsitze vorn	• Audio-Navigationssystem Professional
• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)	• Farbmonitor (8,8 Zoll)

• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung	• Head-up-Display
• Navigations-Paket ConnectedDrive	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Rückfahrkamera	• Abbiegelicht
• Adaptives Kurvenlicht	• Nebelscheinwerfer LED
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	• Tagfahrlicht LED
• Sportliche Fahrwerksabstimmung	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Wassereintritt



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Anderer Schaden): Verschmutzung



Dach (Anderer Schaden): Verschmutzung



Dach (Anderer Schaden): Verschmutzung



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)