



Volkswagen Golf Plus Team

EZ 05/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 189.183km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Team [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Team, 2009 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ1KZBW572905	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.183km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 181.864km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(2 mm)

Kerben

Vorne rechts



(2 mm)

Kerben

Hinten links



(3 mm)

Kerben

Hinten rechts



(3 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	205 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	255 	Seitenteil hinten rechts	390 
Motorhaube	190 	Heckklappe	210 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|--|--|
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Mittelarmlehne | • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimediabuchse MEDIA-IN |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung grün / hinten schwarz getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung |
| • Antennen-Diversity | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Sitzheizung vorn | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Feuerlöscher |
| • Fzg. ohne Dachreling | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Metallic-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Spiegel-Paket | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Fußraumbeleuchtung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












25.05.11 1603 140000575
 MI 1204-4299 1750
 VWZZZ1KZ8N572905 1412
 VOLKSWAGEN, VW
 INP 152 1970 1470
 MCCAXAO 1040 980
 FMEFMSAJ00BN7MGNI 1040 980
 75 3750 72
 GOLF PLUS 1300 700 15
 VOLKSWAGEN-VW 195/65 R15 511
 Fz z. Pers. bef. B. Spk. 195/65 R15 511
 Kombi 1000000
 215/2007/692/200BA
 EUR05-A:PI/C1: M. NJ T
 Sanzin
 0001 1390
 F 1/F 2-110 u. 7.2/8.2-130 B. Anhangabtrieb 0.1-1600 L
 re 8% Steig. xul Ges. Gew. d. Luges max. 3280kg Fahrzug
 1.1 mit Anh. Kuppel. werkseitig verbaut und H. spez. Fahrd
 yn Stabi. Syst. f. Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h von 3. Abnd. v
 D 2.9. Ausb. v. z. STVO MW. AHR 11. EGTG1






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Delle)



Kotflügel vorne links (Rost, Delle)



Kotflügel vorne links (Rost, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Farbton unterschied



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)