



Peugeot Boxer 335 L3H2 Pro BlueHDi 140 Stop&Start

EZ 07/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 113.262km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Boxer 335 L3H2 Pro BlueHDi 140 Stop&Start [DE - HKa4 335 2.2 BlueHDi FAP EU6d, L3H2 3,5t Pro Stop&Start, 2020 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF3YCBNFC12R82051	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.262km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.179 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	340 	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	75	Heckklappe	80
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Weitwinkel
• Bordcomputer	• Dachantenne Digital (kurz)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Getriebe 6-Gang	• Heckflügeltüren ohne Verglasung
• Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard	• Kopfstützen gepolstert
• Kraftstofftank: 90 Ltr.	• Motor 2,2 Ltr. - 103 kW Blue-HDI FAP KAT (2179 ccm)
• Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE	• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
• Radstand 4035 mm	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenbremse hinten
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatiksicherheitsgurt)
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Start/Stop-Anlage	• Trittstufe unter Schiebetür rechts (elektrisch)
• Wegfahrsperre mit Transponder	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zul. Gesamtgewicht 3,50 t	



Sonderausstattung

• Audiosystem: Digitales Audiosystem (DAB) mit CD-Player MP3-fähig und Touchscreen	• Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert
• Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert	• Automatische Fahrlichtschaltung
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Dachantenne Digital (kurz)
• Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)	• Einparkhilfe hinten akustisch
• Einparkhilfe hinten inkl. Kamera	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)	• Federung hinten verstärkt
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad)
• Klimaautomatik	• Komfort-Paket
• Laderaumtrennwand mit Schiebefenster	• Lenkrad (Leder)
• Navigationssystem Color mit Telefon	• Radiofernbedienung am Lenkrad
• Radiofernbedienung am Lenkrad	• Radiofernbedienung am Lenkrad
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz gefedert	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• USB-Schnittstelle	• USB-Schnittstelle
• USB-Schnittstelle	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









26.07.2021	3003	BAM00404X	2	1	103/3750	160
N1	BB		5998-5998		2050-2050	
VF3YCBNFC12R82051		9	2522-2522		2080-2295	
PEUGEOT			-	100	-	
Y			246	3500	3500	
CBNFC			1870	2000	-	
NS			1870	2000	-	
-			84	2813	71	
BOXER			2500	750	3	
PEUGEOT (F)			215/70 R15 109S			
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t			215/70 R15 109S			
Van			-			
715/2007*2018/1832AO			-			
EURO6;WLTP;AO;P/C;N1 III, N2			e3*2007/46*0045*17			
Diesel			15.06.2020	K	FX948499	
0002	36AO	2179	-			
ww.AHK ILEGTG*						

096

26.07.2021

30.11.2023

Stadt Emmen
Der Bürgermeister
L.A. Gönke

FX948499

PEUGEOT
S
CBNFC
NS
BOXER
PEUGEOT (F)
1013
VF3YCBNFC12R82051
K1
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AO
EURO6;WLTP;AO;P/C;N1 III, N2
Diesel
0002
36AO
2179
ww.AHK ILEGTG*

FX948499
2P0566ANGDANC030W7P-17

PEUGEOT DEUTSCHLAND AG
81079 München

PEUGEOT

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)