



Opel Astra Business Elegance

EZ 01/2024 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 100.690km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Business Elegance [DE - Kb5 1.2 Turbo EU6e, Business Elegance, 2022 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN VXKFRHNSLP1094656	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.690km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.500km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2024	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	95	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Automatische Umluft-Control
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Wagenfarbe
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Ergonomiesitz Fahrer (erweiterter Umfang)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang

• Heckleuchten LED	• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Keyless Start
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
• Nebelscheinwerfer LED	• Opel Connect
• Original Fahrzeug Farbe: VERTIGO BLAU	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Radstand 2730 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	• Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED Eco	• Schließ-/Startsystem Keyless Open
• Seitenairbag vorn	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitzheizung vorn	• Sitzverstellung vorn links (8-fach)
• Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Heckklappenöffnung elektrisch
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











C.1.1	Leibniz	23.01.2024	11111	Offener Koffer	0	77111	Offener Koffer
C.1.1	Leibniz						
C.1.2	Leibniz						
C.1.3	Leibniz						
C.1.4	Leibniz						
C.1.5	Leibniz						
C.1.6	Leibniz						
C.1.7	Leibniz						
C.1.8	Leibniz						
C.1.9	Leibniz						
C.1.10	Leibniz						
C.1.11	Leibniz						
C.1.12	Leibniz						
C.1.13	Leibniz						
C.1.14	Leibniz						
C.1.15	Leibniz						
C.1.16	Leibniz						
C.1.17	Leibniz						
C.1.18	Leibniz						
C.1.19	Leibniz						
C.1.20	Leibniz						
C.1.21	Leibniz						
C.1.22	Leibniz						
C.1.23	Leibniz						
C.1.24	Leibniz						
C.1.25	Leibniz						
C.1.26	Leibniz						
C.1.27	Leibniz						
C.1.28	Leibniz						
C.1.29	Leibniz						
C.1.30	Leibniz						
C.1.31	Leibniz						
C.1.32	Leibniz						
C.1.33	Leibniz						
C.1.34	Leibniz						
C.1.35	Leibniz						
C.1.36	Leibniz						
C.1.37	Leibniz						
C.1.38	Leibniz						
C.1.39	Leibniz						
C.1.40	Leibniz						
C.1.41	Leibniz						
C.1.42	Leibniz						
C.1.43	Leibniz						
C.1.44	Leibniz						
C.1.45	Leibniz						
C.1.46	Leibniz						
C.1.47	Leibniz						
C.1.48	Leibniz						
C.1.49	Leibniz						
C.1.50	Leibniz						
C.1.51	Leibniz						
C.1.52	Leibniz						
C.1.53	Leibniz						
C.1.54	Leibniz						
C.1.55	Leibniz						
C.1.56	Leibniz						
C.1.57	Leibniz						
C.1.58	Leibniz						
C.1.59	Leibniz						
C.1.60	Leibniz						
C.1.61	Leibniz						
C.1.62	Leibniz						
C.1.63	Leibniz						
C.1.64	Leibniz						
C.1.65	Leibniz						
C.1.66	Leibniz						
C.1.67	Leibniz						
C.1.68	Leibniz						
C.1.69	Leibniz						
C.1.70	Leibniz						
C.1.71	Leibniz						
C.1.72	Leibniz						
C.1.73	Leibniz						
C.1.74	Leibniz						
C.1.75	Leibniz						
C.1.76	Leibniz						
C.1.77	Leibniz						
C.1.78	Leibniz						
C.1.79	Leibniz						
C.1.80	Leibniz						
C.1.81	Leibniz						
C.1.82	Leibniz						
C.1.83	Leibniz						
C.1.84	Leibniz						
C.1.85	Leibniz						
C.1.86	Leibniz						
C.1.87	Leibniz						
C.1.88	Leibniz						
C.1.89	Leibniz						
C.1.90	Leibniz						
C.1.91	Leibniz						
C.1.92	Leibniz						
C.1.93	Leibniz						
C.1.94	Leibniz						
C.1.95	Leibniz						
C.1.96	Leibniz						
C.1.97	Leibniz						
C.1.98	Leibniz						
C.1.99	Leibniz						
C.1.100	Leibniz						

A close-up photograph of a grey fabric car seat. Resting on the seat are three items: a dark grey folder with the Opel logo, a yellow brochure for the Opel Astra, and a set of car keys with a white tag. The brochure features a yellow Opel Astra car and the text 'OPEL ASTRA' and 'OPEL'. The keys are black with a white tag.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem fehlt.

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)