



Peugeot 308 Allure

EZ 06/2018 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 163.194km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Allure [DE - LimS5 2.0 BlueHDi 150 FAP EU6, Allure, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF3LHAHXWJS153742	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.194km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 147.334km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Dynamik-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- City-Paket
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- | | |
|--|--|
| • Getriebe Automatik - (6-Stufen) | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckleuchten LED |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kartentasche an Vordersitze | • Kindersicherung elektrisch |
| • Klimaautomatik, getrennt regelbar
Fahrer-/Beifahrerseite | • Komfort-Paket |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Kühlergrill verchromt |
| • Lenkrad (3-Speichen) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung elektrisch | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mobile Online Dienste Mirror Screen |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Blue-HDI FAP |
| • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLEU MAGNETIC | • Parkbremse elektrisch |
| • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für
Lokalisierung Fahrzeug) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Chrom | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Steckdose 230V |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Schnittstelle | • WIP-Bluetooth |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay | • Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz |
| • Blinkleuchten LED mit Lauflicht | • Clever-Paket |
| • Dachhimmel schwarz | • Easy-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Abstandswarner | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl.
Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM) | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent
(Lenkunterstützung) | • Full-LED-Paket |

• GT-Line-Paket	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Komfort-Paket Plus	• Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar
• Metallic-Lackierung	• Mobile Online Dienste Mirror Screen
• Navigationssystem Plus	• Nebelscheinwerfer LED
• Reserverad als Notrad	• Safety-Paket
• Scheinwerfer Full-LED	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
• Sicherheits-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sitze vorn mit Massagefunktion	• Sitzheizung vorn
• Türgriffe außen verchromt	• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 29.09.25 km: 147.356
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
Firmenstempel

Regelmäßige Wartung
Firmenstempel

Nächste Wartung* bei 177.000 km bzw. am 09.12.25

Datum: / / km: /
 Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
Firmenstempel

Nächste Wartung* bei / km bzw. am /

WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 09.10.2025 km: 53.124
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
Firmenstempel

Regelmäßige Wartung
Firmenstempel

Nächste Wartung* bei 126.000 km bzw. am 03.12.25

Datum: 09.10.2025 km: 125.348
 Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
Firmenstempel

Nächste Wartung* bei 146.000 km bzw. am 10.12.25



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)