



Ford Edge Titanium 4x4

EZ 12/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 83.347km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Edge Titanium 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDCi Bi-Turbo EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN 2FMTK4K37GBC55111	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 83.347km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Lackschäden an den Felgen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Geräuschkompensation
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung

• Frontscheibe Solar-Reflect	• Frontscheibe heizbar
• Fußmatten Teppich	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
• Getränkehalter vorn	• Heckleuchten LED
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Intelligent Protection System (IPS)	• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• KeyFree-System	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Mittelkonsole
• Motor 2,0 Ltr. - 154 kW TDCi Bi-Turbo KAT	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Power KeyFree-Startfunktion	• Radstand 2850 mm
• Raucher-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad als Notrad	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 230V	• Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe
• Stoßfängergrill, Rahmen Chrom	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 12 Lautsprecher	• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Adaptives Kurvenlicht (AFL)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	• Business-Paket
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
• Lackierung Iridium Schwarz Mica	• Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)

- | | |
|--|--|
| • Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory) |
| • Sitzheizung hinten | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Subwoofer | • Tagfahrlicht LED |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeugdaten

Teil 1 / Permitto de proprietate, Parte 1 / Obiective si registrari - Car 3 / Registrarea la stat / Registrarea multimediala, Dis 4 /

19.12.2016 1024 AAF00007 2 02 155/3750 211

M1 AC 4898-4911 -1928

2EMTK4K37GBC55111 X 1686-1750 1949

FORD 00090

SBE 149 2555 2555

T9CE4YX 1370 1235

5HDANASB 1370 1235

072 2813 068

Edge 2000 750 5 M -

FORD (USA) 235/55 R19 195 W

Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 235/55 R19 105 W

Kombilimousine

715/2007*2015/45W

EURO6;W;PI/CI; M; M1-I e1*2007/46*1524*01

Diesel 20.07.16 M K BT217322

0002 M 36W0 M 1997

0.1:2200 bis 8t Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombin. ation:4755 bis 8t Steig.*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Steinschlag)



Fahrtür (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)