



Volkswagen Passat Highline BlueMotion

EZ 09/2011 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 130.391km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 06***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Highline BlueMotion [DE - Kb5 1.4 TSI BMT EU5, Highline, 2010 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZCE055437	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.391km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.025km	Letzter Service am 12/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Schwenkbarer Anhängerkupplung defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Highline
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent

• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fernentriegelung Heckklappe	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Getränkehalter vorn mit Abdeckung	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenschutzleisten Chrom
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitz vorn links
• Sitze: Komfortsitz vorn rechts	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Taschenhaken im Gepäckraum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Fahrassistent-Paket


• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Heckleuchten LED
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Perleffekt-Lackierung	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag hinten
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Spiegel-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Tragstäbe für Dachreling eloxiert	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.09.2011	0603	BDB000208	2	01	90/5000	202
M1	AC		4771-4874	1820		
WVWZZZ3CZCE055437	9		1664-1536	1507		
VOLKSWAGEN, VW						
3c			00030			
ACCAXAX0			140	2110	2110	
FD7FD7AM006STP0/MG5NVR2M			1070	1090		
			1070	1090		
			073	3750	063	
PASSAT			1400	750		
VOLKSWAGEN-VW			195/60 R16 93H			
Fr.z.Pers.Bef.b. 6 Spl.			195/60 R16 93H			
Kombilimousine						
715/2007*692/2008F						
EURO5-F/P1/C1; M; N1 F			01*2007/16*0547*20			
Benzin			14.05.11			
0001	35F0	1390				
P.1/P.2:15 u. 7.2/8.2:150 b.Anhängebetrieb*O.1:1600 H						
2.8l Steig.*zul.Ges.Gew.d.Zuges max.3515kg*Fz lat mit						
werkseitig montierter AHK a.spez.fahrdyn.Stahl.Syst.f.						
Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Achse VO.z.9.Achse VO.z.8						
FVO*zul.Ges. Gew.d.Zuges an 8l Steig.max.1715kg*an AHK						
lt.BGTG*						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)