



Peugeot 208 Active

EZ 02/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 94.440km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 208 Active [DE - LimS5 1.0 VTi/PureTech 68 EU5, Active, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF3CCZMZ0ET004350	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.440km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 84.915km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 102g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Alle Fensterheber ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Rahmen lackiert
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW VTi
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterrahmen mit Zierleisten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay

- | | |
|---|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wegfahrsperre |
| • WIP-Bluetooth | • Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch |
| • Außenspiegel heizbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar, links |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts | • Außenspiegel elektr. verstellbar |
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Elektrik-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












06.02.2014	3003	ARY000301	2	01	50	/6000	1
M1	AB		3962-3962			1739-173	
VF3CCZMZ0ET004350	X		1460-1471			1125-112	
PEUGEOT			-	30		-	
C			99	1485		1485	
CCZMZ			900	790		-	
CCZMZ0			900	790		-	
-			74	3750		72	
208			760	450		5	
PEUGEOT (F)			185/65	R15	81T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65	R15	81T		
Schraghecklimousine			-				
715/2007*630/2012J			WEISS		0/-		
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e2*2007/46*0070*13				
Benzin			27.05.13	K	EG2621		
0001	35J0	999					
Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:1935kg*							



Datum: 28.08.2025 km: 89.916		Wartungsnachweis	
Normale Betriebsbedingungen ☒	Erweiterte Betriebsbedingungen ☐	Normale Betriebsbedingungen ☐	Erweiterte Betriebsbedingungen ☐
Gilricke / www.gilricke.de Gilricke Maschinenbau GmbH Postfach 101500 • 10115 Berlin Tel.: 030 74001-100 • Fax: 030 74001-101 e-mail: info@gilricke.de www.gilricke.de		Regelmäßige Wartung Firmenstempel	
"Nächste Wartung"		"Nächste Wartung"	
bei km bzw. am 08.10.2026		bei km bzw. am / /	
Normale Betriebsbedingungen ☐	Erweiterte Betriebsbedingungen ☐	Normale Betriebsbedingungen ☐	Erweiterte Betriebsbedingungen ☐
Regelmäßige Wartung		Regelmäßige Wartung	
Firmenstempel		Firmenstempel	
"Nächste Wartung"		"Nächste Wartung"	
bei km bzw. am / /		bei km bzw. am / /	
*regelmäßiges Wartungsintervall beachten		*regelmäßiges Wartungsintervall beachten	

Wartungsnachweis

Datum: 25.02.24
 Normalis
 Betriebsbedingungen ☒ ☐

REL: 44.913
 Erschwerter
 Betriebsbedingungen ☐

PEUGEOT

Peugeot Automobiles S.A. (Fr.)
 Geschäftsstelle 37
 3110 Kassel
 Tel. 0561 / 108022
 Fax 0561 / 108025
 Telex-Ref. 201102

Nächste Wartung?

bei 20.323 km bzw. am 15.03.22

Datum: 28.02.2022

Normalis
 Betriebsbedingungen ☒ ☐

REL: 64510
 Erschwerter
 Betriebsbedingungen ☐

Peugeot Automobiles S.A. (Fr.)
 Peugeot Service Center
 Geschäftsstelle 37, 3110 Kassel
 Tel. 0561 / 108022
 Fax 0561 / 108025
 Telex-Ref. 201102

Nächste Wartung?

bei 81.500 km bzw. am 06.2024

Datum: 03.06.2022

Normalis
 Betriebsbedingungen ☒ ☐

PEUGEOT

Peugeot Automobiles S.A. (Fr.)
 Geschäftsstelle 37, 3110 Kassel
 Tel. 0561 / 108022
 Fax 0561 / 108025
 Telex-Ref. 201102

Nächste Wartung?

bei 46.650 km bzw. am 01.06.22

Datum: 13.06.2022

Normalis
 Betriebsbedingungen ☒ ☐

Erschwerter
 Betriebsbedingungen ☐

Glincke

Glincke
 Geschäftsstelle 37, 3110 Kassel
 Tel. 0561 / 108022
 Fax 0561 / 108025
 Telex-Ref. 201102

Nächste Wartung?

bei 14.803 km bzw. am 08.2024

Peugeot Service Center

Peugeot Service Center
 Geschäftsstelle 37, 3110 Kassel
 Tel. 0561 / 108022
 Fax 0561 / 108025
 Telex-Ref. 201102

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)