



Volkswagen Fox Basis

EZ 08/2005 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 223.768km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Fox Basis [DE - LimS3 1.2 EU4, 2006 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ5ZZ64038260	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 223.768km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 54 PS (40 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2005	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 10	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Airbaglampe leuchtet;

Zusatzinformationen

Fahrtür knackt beim auf und zu machen ;Heckklappe lässt sich nicht schließen;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung


- | | |
|--|-----------------------------|
| • Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Ausstattungs-Paket: Color |
| • Ausstellfenster hinten | • Außenspiegel lackiert |
| • Dachantenne | • Lautsprecher (4) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Stoßfänger lackiert |
| • Vario-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Formular zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs (Zulassungsbescheid)

20.08.2025

Landkreis Darmstadt-Dieburg
Zulassungsbehörde
64523 Groß-Umstadt
LA

HN928558

Werkzeug (bei Fahrzeugübernahme)

1.1	Hersteller	VOLKSWAGEN
1.2	Modell	52
1.3	Typ	
1.4	Farbe	
1.5	Herstellerkennung	FOK
1.6	Herstellerkennung	VOLKSWAGEN-VW
1.7	Herstellerkennung	0600
1.8	Werkzeugkennung	WVWZZZ5Z28A35000
1.9	Werkzeugkennung	0200
1.10	Werkzeugkennung	0200
1.11	Werkzeugkennung	0200
1.12	Werkzeugkennung	0200
1.13	Werkzeugkennung	0200
1.14	Werkzeugkennung	0200
1.15	Werkzeugkennung	0200
1.16	Werkzeugkennung	0200
1.17	Werkzeugkennung	0200
1.18	Werkzeugkennung	0200
1.19	Werkzeugkennung	0200
1.20	Werkzeugkennung	0200
1.21	Werkzeugkennung	0200
1.22	Werkzeugkennung	0200
1.23	Werkzeugkennung	0200
1.24	Werkzeugkennung	0200
1.25	Werkzeugkennung	0200
1.26	Werkzeugkennung	0200
1.27	Werkzeugkennung	0200
1.28	Werkzeugkennung	0200
1.29	Werkzeugkennung	0200
1.30	Werkzeugkennung	0200
1.31	Werkzeugkennung	0200
1.32	Werkzeugkennung	0200
1.33	Werkzeugkennung	0200
1.34	Werkzeugkennung	0200
1.35	Werkzeugkennung	0200
1.36	Werkzeugkennung	0200
1.37	Werkzeugkennung	0200
1.38	Werkzeugkennung	0200
1.39	Werkzeugkennung	0200
1.40	Werkzeugkennung	0200
1.41	Werkzeugkennung	0200
1.42	Werkzeugkennung	0200
1.43	Werkzeugkennung	0200
1.44	Werkzeugkennung	0200
1.45	Werkzeugkennung	0200
1.46	Werkzeugkennung	0200
1.47	Werkzeugkennung	0200
1.48	Werkzeugkennung	0200
1.49	Werkzeugkennung	0200
1.50	Werkzeugkennung	0200
1.51	Werkzeugkennung	0200
1.52	Werkzeugkennung	0200
1.53	Werkzeugkennung	0200
1.54	Werkzeugkennung	0200
1.55	Werkzeugkennung	0200
1.56	Werkzeugkennung	0200
1.57	Werkzeugkennung	0200
1.58	Werkzeugkennung	0200
1.59	Werkzeugkennung	0200
1.60	Werkzeugkennung	0200
1.61	Werkzeugkennung	0200
1.62	Werkzeugkennung	0200
1.63	Werkzeugkennung	0200
1.64	Werkzeugkennung	0200
1.65	Werkzeugkennung	0200
1.66	Werkzeugkennung	0200
1.67	Werkzeugkennung	0200
1.68	Werkzeugkennung	0200
1.69	Werkzeugkennung	0200
1.70	Werkzeugkennung	0200
1.71	Werkzeugkennung	0200
1.72	Werkzeugkennung	0200
1.73	Werkzeugkennung	0200
1.74	Werkzeugkennung	0200
1.75	Werkzeugkennung	0200
1.76	Werkzeugkennung	0200
1.77	Werkzeugkennung	0200
1.78	Werkzeugkennung	0200
1.79	Werkzeugkennung	0200
1.80	Werkzeugkennung	0200
1.81	Werkzeugkennung	0200
1.82	Werkzeugkennung	0200
1.83	Werkzeugkennung	0200
1.84	Werkzeugkennung	0200
1.85	Werkzeugkennung	0200
1.86	Werkzeugkennung	0200
1.87	Werkzeugkennung	0200
1.88	Werkzeugkennung	0200
1.89	Werkzeugkennung	0200
1.90	Werkzeugkennung	0200
1.91	Werkzeugkennung	0200
1.92	Werkzeugkennung	0200
1.93	Werkzeugkennung	0200
1.94	Werkzeugkennung	0200
1.95	Werkzeugkennung	0200
1.96	Werkzeugkennung	0200
1.97	Werkzeugkennung	0200
1.98	Werkzeugkennung	0200
1.99	Werkzeugkennung	0200
1.100	Werkzeugkennung	0200

Landkreis Darmstadt-Dieburg
Zulassungsbehörde
20.08.2025
LA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Dach (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)