



Mercedes-Benz E 350 d

EZ 11/2016 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 182.521km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 350 d [DE - Lim4 E 350 d EU6, AMG Line, 2016 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2130331A126860	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.521km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	220 	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1

- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)

- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • AMG-Line Interieur |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Bereifung mit Notlaufsystem | • Metallic-Lackierung |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Zeituhr (Analog) | • Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Innenhimmel schwarz | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Sitzheizung vorn |
| • Kraftstofftank: vergrößert | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















07.11.16	1313	FFX001890	2	01	190	3400	250
M1	AA		4945				1852
WDD2130331A126860	9		1495				1800
Mercedes-Benz			-	84			-
212			144	2440			2440
U08FPO			1190	1280			-
CZAA05A2			1190	1280			-
-			73	2550		75	-
E 350 d			2100	750	5		-
Daimler (D)			245/35 R20	95Y XL			-
Fz.2.Pers.bef.b. 8 Sp1.			275/30 R20	97Y XL			-
Limousine			-				-
715/2007*136/2014W						9/-	-
EURO6;W:PI/CI; M. N1 I			e1*2001/116*0501*28				-
Diesel			28.06.16	K	ER624008		-
0002	36W0	2987					-
7.2/8.2:+120 b.Anh.Betr.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz							
ist bei werkseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn							
.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V0.							
z.9.Ausn.V0.z.StVO ausgestattet*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)




Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)