



Opel Zafira Sport

EZ 10/2008 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 225.639km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Sport [DE - Van5 1.8 EU4, Sport, (Facelift) 2007 - 2010]		
Kategorie Van	FIN W0L0AHM759G015584	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 225.639km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Riss/Bruch

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	90	Heckklappe	240 
Dach	105		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Bei dem Kühlwasser: Ölfilm/verschlammt; Bei der Abgasanlage: undicht;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Getriebe Fehlermeldung ; Gänge nicht einlegbar;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Parksensoren Fehlermeldung; Fahrzeug startet nur sehr sporadisch;

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














08.10.08	W0035	M AER000908	2	01	M 103 / 6500	V 197
M1		HAPE			4467-4503	180
W0LOAHM759G015584		1			1635	1503
OPEL					75	
A-H/Monocab					172	2095
BG11					590	1115
1A07ANBFAG7					990	1115
					87	4725
Zafira					1300	750
OPEL					205/55 R16 91H	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					205/55 R16 91H	
Mehrzweckfahrzeug						
70/220*2003/768						
EURO 4						
Benzin						
0001	M 0462	M 1796				
F.1/F.2:bel Anhangetrieb						
rieb 1205*0.1:1500 bis 10% Steig.*www.AHX 11.ETG*						

Zulassungsbescheinigung Teil I						
08.10.08	W0035	M AER000908	2	01	M 103 / 6500	V 197
M1		HAPE			4467-4503	180
W0LOAHM759G015584		1			1635	1503
OPEL					75	
A-H/Monocab					172	2095
BG11					590	1115
1A07ANBFAG7					990	1115
					87	4725
Zafira					1300	750
OPEL					205/55 R16 91H	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					205/55 R16 91H	
Mehrzweckfahrzeug						
70/220*2003/768						
EURO 4						
Benzin						
0001	M 0462	M 1796				
F.1/F.2:bel Anhangetrieb						
rieb 1205*0.1:1500 bis 10% Steig.*www.AHX 11.ETG*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil I

08.10.2008

W0035 M AER000908

2 01 M 103 / 6500 V 197

M1 HAPE

W0LOAHM759G015584 1

OPEL

A-H/Monocab

BG11

1A07ANBFAG7

Zafira

OPEL

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Mehrzweckfahrzeug

70/220*2003/768

EURO 4

Benzin

0001 M 0462 M 1796

F.1/F.2:bel Anhangetrieb

rieb 1205*0.1:1500 bis 10% Steig.*www.AHX 11.ETG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbunterschied



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Anderer Schaden): Verschlammt



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Datenträger fehlt



Innenraum (Riss/Bruch)