



Audi A3 Sportback

EZ 01/2017 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 175.296km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU6, sport, 2016 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V5HA075359	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.296km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 32.123km	Letzter Service am 01/2018
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Ohne Luft



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	115	Heckklappe	135
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung, manuell
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellvariante COD (cylinder on demand)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fußmatten Velours
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflege | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Wagenheber |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: NANO GRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Assistenz-Paket | • Audi Smartphone Interface |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachreling (Aluminium) | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Glanz-Paket | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Scheinwerfer LED |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Tagfahrlicht |
| • Licht- und Regensensor | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Ohne Luft)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Rost, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)