



Volkswagen Golf Trendline BMT/Start-Stopp

EZ 05/2017 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 98.784km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT/Start-Stopp [DE - LimS5 1.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Trendline, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZHW328175	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 98.784km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.669km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	270 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	140	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Spotpoint
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Leseleuchten vorn

• Leuchtweitenregelung	• Modellpflege
• Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Stabilisator vorn
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Original Fahrzeug Farbe: WHITE SILVER



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Business-Paket
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fußmatten Textil
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lautsprecher (8)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Metallic-Lackierung
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	• Sitz-Komfort-Paket
• Antennen-Diversity	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Winter-Paket
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)	• Mittelarmlehne vorn
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











04.05.2017		08.10.2020		17.04.2022	
Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeuges angesehen.					
STADT BREMERHAVEN BÜRGER-U. ORDNUNGSAMT 27576 BREMERHAVEN I.A.		STADT BREMERHAVEN BÜRGER-U. ORDNUNGSAMT 27576 BREMERHAVEN I.A.			
Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes Im Internetkassen: Zulassungs- freien Freigebe. Dokument nur nachdruckfähig ist.					
F Y 230628					
Zulassung des Fahrzeuges					
VOLKSWAGEN, VW					
AL					
GACCHZCXD					
FD7ED7CWD01N7MM0N1VL6SVR2					
GOLF					
VOLKSWAGEN-VW					
CBL 00110 0					
Q803					
WVWZZZAUHW528175					
M1					
Fz.z. Pers. Bef. B. 8 GdL					
Kombi Limousine					
STADT BREMERHAVEN BÜRGER-U. ORDNUNGSAMT 27576 BREMERHAVEN I.A.					
999					
181 / 5000					
Brenn					
e1=2007/46*0623*26					
15.03.2017					
K					
Der bisherige FZ-Brief / ZBl. 111 111 111 wurde antwortet und zurück gegeben					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)