



Volkswagen Tiguan Join Start-Stopp

EZ 06/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 154.775km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Join Start-Stopp [DE - SUV5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Join ACT OPF, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZJW964703	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.775km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
	Kerben	Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect
- Audiosystem: CD-Player
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)

• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: RUBY RED
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2677 mm	• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Velours
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera | • Gepäckraumboden höhenverstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera (Rear View) | • Safesicherung |
| • Safesicherung | • Schließ-/Startsystem Keyless Access |
| • Spiegel-Paket | • Standheizung mit Standlüftung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















28.06.18	0603	BIA016320	2	01	110	5000	202
M1	AC		4486-4606				1839
WVGZZZSNZJW964703	9		1625-1654				1490
VOLKSWAGEN, VW				100			
SN			132	2040			2040
ACDJVAXO			1040	1050			
FM6FM62Q036KNSN2TVR27MM61			1040	1050			
			75	3750			68
TIGUAN			1800	740	5		
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R17 99V				
Fz.z-Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65 R17 99V				
Kombi limousine							
715/2007*2016/646W			ROT		3/-		
EURD6;W;PI/GI; M, N1 I			e1*2001/116*0450*35				
Benzin			12.03.18	KW	EY327250		
0001	36W0	1395					
F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+15 b.Anhängebetrieb*0.1:2000 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:3840kg bis 8% Steig..4040*Bei Werkseitig montierter AHK: ES P.m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.EGTC							

Bitte füllen Sie dieses Formular sorgfältig aus.

Zur Beachtung:
Die Angaben müssen ständig dem tatsächlichen Verkehr entsprechen. Änderungen sind dem zuständigen Zulassungsbehörden zu melden.
Bei Veränderung der Fahrzeugdaten (z.B. Farbveränderung, Umbau, Nachrüstung) ist die Zulassung zu ändern. Die Zulassung ist zu ändern, wenn die Angaben nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen und es sich um wesentliche Veränderungen handelt.
Übertragung der Zulassung ist nur bei einem anderen Zulassungsinhaber, der ebenfalls ein Fahrzeug besitzt, möglich. Die Zulassung ist zu übertragen, wenn der Zulassungsinhaber das Fahrzeug veräußert.

Definition der Fehler:

Nr.	Beschreibung
1	Defekt der Erstzulassung des Fahrzeuges
2	Stärke
3	Typennummer/Version
4	Standardleistung (kW)
5	Fahrzeugidentifikationsnummer
6	Technische Merkmale (z.B. in der Zulassung)
7	Im Zulassungsinhaber befindliche Fahrzeugteile (z.B. in der Zulassung)
8	Maße des in der Zulassung befindlichen Fahrzeuges (z.B. in der Zulassung)
9	Motorleistung
10	Leistung des Motors
11	Leistung des Motors
12	Leistung des Motors
13	Leistung des Motors
14	Leistung des Motors
15	Leistung des Motors
16	Leistung des Motors
17	Leistung des Motors
18	Leistung des Motors
19	Leistung des Motors
20	Leistung des Motors
21	Leistung des Motors
22	Leistung des Motors
23	Leistung des Motors
24	Leistung des Motors
25	Leistung des Motors
26	Leistung des Motors
27	Leistung des Motors
28	Leistung des Motors
29	Leistung des Motors
30	Leistung des Motors

Stadt Landslut
Kfz-Zulassungsbehörde
84026 Landslut

STADT LANGENHUT
ZULASSUNGSBEHÖRDE
99626 LANGENHUT
IM HOFTRASS

EY 327250

VOLKSWAGEN, VW
T5
ACDUXAB
FRGFM52Q838K5N27VPJ7MM61
TIGUAN
VOLKSWAGEN VW
9683
WVGZZZ5NZ0W54763
M1
Fz. 2 Pers. Bst. 2, 8. SDs
K08D11800S1H
ROT
118, 25000
118, 25000
12.03.2018

VOLKSWAGEN AG
09.06.2018
Bodo Christel-Böckgen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)