



Skoda Octavia Joy

EZ 02/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 169.648km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Joy [DE - Kb5 1.2 TSI EU6, Joy Green tec, 2015 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJB7NE2G0137012	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.648km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 165.221km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Schlüssel für die Anhängerkupplung bei Bewertung nicht vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten

• Kopfstützen vorn	• Lenkrad (4-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leseleuchte
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Textilfussmatten
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wendematte Gepäckraum
• Zentralverriegelung	• Gurtstraffer hinten
• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher	• Bremsenergierückgewinnung
• Start/Stop-Anlage	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Maxi-DOT Display
• Gurtstraffer	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Dachreling eloxiert
• Laderaumboden variabel	• Licht- und Sicht-Paket
• Metallic-Lackierung	• Wendematte Gepäckraum
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Leuchtweitenregelung	• Heckleuchten LED
• Kurvenlicht	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)

- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













26.02.2016	8004	AQK000509	2	1	81/	5600	196
M1		AC	4659-4781			1814	
TMBJB7NE2G0137012		6	1465-1495			1252	
SKODA					75		
5E			116		1822		1822
ACCYVBX0			900		970		
NFM6FMGAJ009STVLN627			900		970		
			72		3750		74
OCTAVIA			1300		620	5	-
SKODA (CZ)			195/65 R15 91H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91H				
Kombilimousine							
715/2007*2015/45W			grau		7		
EURO6;W;PI/CI; M, NI 1			e11*2007/46*0243*16				
Benzin			21.10.2015		K	EP949732	
0001		36W0	1197				
7.2/8.2:++47		b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug					
kombination:3122kg*ww.AHK		lt.EGTG*					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)