



Toyota Proace L1 Family Comfort

EZ 03/2018 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 145.397km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L1 Family Comfort [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6, L1 Family Comfort Start/Stopp, 2016 - 2018]		
Kategorie Van	FIN YARVEAHHWGZ107131	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.397km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.834km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(5 mm) (5 mm) (6 mm) (6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	65 	Heckklappe	260 
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- 3. Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Farbmonitor


• Freisprechanlage Bluetooth	• Frontscheibe Verbundglas
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäcksicherungsnetz	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	• Getriebe Automatik - (6-Stufen)
• Head-up-Display	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Aluminium eloxiert, braun	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Kindersitz-System	• Karosserie/Aufbau: Kombi
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchte
• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW D-4D KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: SICILY BLACK	• Radstand 3275 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzbank verschiebbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebetür links mit Verglasung
• Schiebetür rechts mit Verglasung	• Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 8-Sitzer	• Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Stop&Go-System (TSGS)	• Stoßfänger mit Chromeinlage
• Tagfahrlicht	• Toyota Safety Sense
• Türgriffe außen verchromt	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung






Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)