

Ford

FORD TRANSIT PRITSCHKE (TTS)(2019->) 350 L3 EINZELKABINE TREND MOTOR 2,0 LTR. - 96 KW TDCI KAT PRITSCHKE STANDARD

VIN: WF0AXXTTRANT06063



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 24/01/2023	Laufleistung 128299 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 2	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Hubraum 1995 cc	Getriebe Manual	Motortyp Combustion
Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Front Wheel Drive (FWD)

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Notrad / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
003	Blinker / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen

			
004	Außenspiegelglas / Links	Gebrochen	Ersetzen
			
005	Tür / Vorne Links	Delle	Reparieren
			
006	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Reparieren
			
007	Dach / -	Delle	Reparieren
			
008	Motorhaube / -	Delle	Ersetzen



009

Dichtung Türeinstieg / Vorne Links

Gebrochen

Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör


- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz


Vorne Links	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder



Front left



Boot opened



Rear right



Dashboard from rear seat



Front passenger compartment



Odometer



Navigation




Spare Tyre



Vin



Other



Other



Notrad / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Blinker / Vorne Links / Gebrochen



Außenspiegelglas / Links / Gebrochen



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle




Kotflügel / Vorne Links / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen