



## Opel Zafira Basis

EZ 06/2005 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 256.365km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 83\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                         |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Zafira Basis [DE - Van5 1.6 CNG, (Facelift)] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>W0L0TGF7552199815                                                | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>256.365km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                        | Leistung<br>101 PS (74 KW)                | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                            | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 3                            | Sitze<br>7                                                              | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2005                                        | Farbe<br>Grau                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                         | CO2-Emissionen<br>145g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>5.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            |
| Kratzer,<br>Kerben                                                                | Kerben,<br>Kratzer                                                                | Kratzer,<br>Kerben                                                                | Kratzer,<br>Kerben                                                                |

### 2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              |
| Reifenschäden: Felgen verschrammt;                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 105                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 125                      |
| Türe hinten links       | 108                      | Türe hinten rechts       | 115                      |
| Seitenteil hinten links | 115                      | Seitenteil hinten rechts | 150                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 130                      |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

---

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Unterer Motorbereich        | Beim Geräusch: Klappern; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Zwei Funkfernbedienungen ohne Funktion ;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

---

-



## Sonderausstattung

---

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











Technical specification sheet for a vehicle, likely a Opel Astra G.

|    |                                                         |       |       |      |   |                 |          |       |      |
|----|---------------------------------------------------------|-------|-------|------|---|-----------------|----------|-------|------|
| 11 | 11.06.05                                                | 10035 | 373   | Q1H4 | 2 | 11.01           | 74       | /6000 | 1176 |
|    | 01                                                      | 0800  |       |      |   | 4317            |          |       | 1742 |
|    | W0C0TGF9552192815                                       |       | 5     |      |   | 1684            |          |       | 1393 |
|    | 128MONOCAR                                              |       |       |      |   | 180             | 1570     |       | 1970 |
|    |                                                         |       |       |      |   | 945             | 1055     |       |      |
|    |                                                         |       |       |      |   | 945             | 1055     |       |      |
|    |                                                         |       |       |      |   | 83              |          |       | 73   |
|    | ASTRA-A                                                 |       |       |      |   | 1100            | 600      |       |      |
|    | PEL                                                     |       |       |      |   | 125/65R15 91H   |          |       |      |
|    | PERSONENKRAFTWAGEN                                      |       |       |      |   | 125/65R15 91H   |          |       |      |
|    | GESCHLOSSEN                                             |       |       |      |   |                 |          |       |      |
|    |                                                         |       |       |      |   |                 |          |       | 72   |
|    | EURO-3 UND D4                                           |       |       |      |   | 1198/14*0110*16 |          |       |      |
|    | Benzin                                                  |       |       |      |   | 01.03.05        | 07624844 |       |      |
|    | 0001                                                    | 0453  | 11598 |      |   |                 |          |       |      |
|    | ZU S.1:MAX.8-PL.*ZU F.1/F.2:2005 U.ZU 7.1-9.3:H.1130 B  |       |       |      |   |                 |          |       |      |
|    | ANH-BETR.*ZU 0.1:1300 BIS 10PROZ. STEIG.*HW.AHM LT. EGT |       |       |      |   |                 |          |       |      |
|    | G/ABE*                                                  |       |       |      |   |                 |          |       |      |

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)