



Opel Karl Edition

EZ 09/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 44.774km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 42***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Karl Edition [DE - LimS5 1.0 EU6, Edition, 2015 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0LDD6E72GC517970	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 44.774km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.756km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 102g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links


(8 mm)

Vorne rechts


(8 mm)

Hinten links


(8 mm)

Hinten rechts


(8 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer ist die Hinterachse gebrochen.;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außentemperaturanzeige
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fensterheber elektrisch vorn	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 5-Gang	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Lenkung mit City-Modus
• Motor 1,0 Ltr. - 55 kW 12V	• Original Fahrzeug Farbe: Argon Silber/Ice Silver (M2)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe

- Wegfahrsperre

- Wärmeschutzverglasung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad

- Audiobedienung am Lenkrad

- Audiosystem R300

- Audiosystem R300 BT (Bluetooth / USB)

- Cool & Sound-Paket (inkl. Klimaanlage)

- Klimaanlage

- Komfort-Paket

- Lenkrad heizbar

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

- Parkpilotsystem hinten

- Reserverad als Notrad

- Sitzheizung vorn

- USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten links (Steinschlag)



Türe hinten links (Steinschlag)