



Opel Mokka Edition

EZ 06/2014 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 103.387km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Edition [DE - SUV5 1.4 Turbo EU5, Edition, 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJC7E8XEB704610	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.387km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.651km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	195 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	195 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	195 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	200 	Heckklappe	200 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; 1x Schlüsselgehäuse beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 600 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Farbdisplay (CID)
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER
• Radstand 2555 mm	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten schwarz
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Schnittstelle	• USB-Schnittstelle
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Armlehne vorn links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
• Elektro-Paket	• Ergonomiesitz vorn links
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfort-Paket
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad heizbar
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Premium-Paket	• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
• Rückfahrkamera	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflege	• Sitzheizung vorn
• Sitzneigungsverstellung vorn links	• Steckdose 230V
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Servicebestätigung		Service:	
Service: ☒ Zwischeninspektion ☒ Zwischeninspektion		☐ Hauptinspektion	
Datum: <u>26.10.2014</u>	Datum: <u>31.05.2014</u>	Motoröl:	
Motoröl:	Klasse: Dexos 1 ☐ Dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-A-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		
Viskosität: <u>0 W 40</u>	Viskosität: <u>0 W 40</u>		
Gehörschutz, Kühltisch: <u>-20 °C</u>	Gehörschutz, Kühltisch: <u>-20 °C</u>		
Ja Nein		Ja Nein	
☒ Batterie (Funktionbedingung)	☒ Batterie (Funktionbedingung)	☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter
☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter	☒ Lufttrockner	☒ Lufttrockner
☒ Lufttrockner	☒ Lufttrockner	☒ Keilrippenriemen	☒ Keilrippenriemen
☒ Keilrippenriemen	☒ Keilrippenriemen	☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen
☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen	☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter
☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter	☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl
☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Reifenreparaturset	☒ Reifenreparaturset
☒ Reifenreparaturset	☒ Reifenreparaturset	☒ Bremsbeläge vorn/hinten	☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Bremsbeläge vorn/hinten	☒ Bremsbeläge vorn/hinten	☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen
☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen	☒ Kühlmittel	☒ Kühlmittel
☒ Kühlmittel	☒ Kühlmittel	Automatischer Öl-Service Partner Stempel und Unterschrift	
Ernst Dietz GmbH & Co. KG Niederlassung <u>Worms</u> Hindenburgstr. 1 74637 Schwelm Tel. 04521/90 08 0		Ernst Dietz GmbH & Co. KG Eckener Straße 23011 Bad Seeblick Tel. 0451/2 30 10	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Schlüsselgehäuse beschädigt



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)