



Opel Grandland Edition

EZ 12/2020 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 86.855km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Grandland Edition [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, Edition, 2019 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VZRHNS9L6060338	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.855km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 69.461km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2020	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 147g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer, Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2675 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel

- | | |
|--|--|
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Original Fahrzeug Farbe: TOPASBLAU/BRIGHT BLUE |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Sicht-Paket | • Sonderlackierung Topas-Blau Metallic |
| • Textilfussmatten | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.12.2020	1844	AAND01036	2	1	96/5500	1196
M1	AE		4477-4477	1856-1856		
W0VZRHNS9L6D60338	4		1609-1630	1395-1395		
OPET			70			
2			147	2000	2000	
B			1100	1100		
HNSS-C1P400			1100	1100		
-			74	3750	71	
GRANDLAND X			1300	695	5	
Opel Automobile			215/65 R17 89H			
Pz.z.Pers.bef.b. B Spl.			215/65 R17 89H			
Mehrweckfahrzeug						
715/2007*2018/1832AP			Blau	5		
EURO6;WLTB;AP;E1/CT; M, N1 T			62*2007/46*0597*18			
Benzin			06.08.2020	G2333678		
0001	36AP	1199				
WW.AHK IT.BGTG						

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)