


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller BMW		Typ 2 Active Tourer 218 d Advant..			Modell 218d EU6d-T, Advantage, (Facelift) ..			
	VIN WBA6T910907E87484		Aufbau Van			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 0005/BWP	
	Erstzulassung 22.11.2019		Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 110 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1995	HU 09/26	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse A		CO ₂ -Emission (g/km) 117 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter 93.400 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 93.460 km		max. km-Stand bei Übergabe 93.192 km		Raucherfahrzeug ja	letzter KD am -/-	Letzter KD (km) k. A.
	Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC			Lackierung metallic		Reimport nein	nächster KD am k. A.		nächster KD (km) 108.000 k..
	Scheckheft Digital - vollständig		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Stoff		Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe Automatik - ..		Schadstoffk. Euro6d-TEMP		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung:										
	Ablage-Paket Airbag Beifahrerseite abschaltbar Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. verstellbar Bordcomputer Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assi.. Farbmonitor (6,5 Zoll) Getränkehalter vorn und hinten Heckleuchten LED Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System vorn LM-Felgen Modellpflege Nebelscheinwerfer Reifendruck-Kontrollsystem Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel behe.. Seitenairbag vorn Service-System: Remote Services Sitze hinten mechanisch verstellbar Start/Stop-Anlage (Funktion) Warndreieck		Advantage Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Armauflage vorn Außenspiegel Wagenfarbe Bremsassistent Dynamische Traction Control (DTC) Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Au.. Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber.. Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft.. Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar Mittelarmlehne hinten Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel Parkbremse elektrisch Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) Schalt-/Wählhebelgriff Leder SCR-System (AdBlue-Technologie) Service-System: ConnectedDrive Services Servolenkung Servotronic Sitze vorn mechanisch verstellbar Tagfahrlicht LED Wegfahrsperre		Airbag Beifahrerseite Airbag Fahrerseite Audiosystem: Radio (BMW) Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende Dynamische Bremsleuchte Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m.. Fahrassistenz-System: Performance Control Fußmatten Velours Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopf-Airbag-System hinten Licht- und Regensensor Mittelarmlehne vorn Multifunktion für Lenkrad Personalisierungssystem (Personal Profile) Rußpartikelfilter Schaltpunktanzeige Seitenairbag hinten Service-System: Intelligenter Notruf inkl. Tele.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid Start-Stop-Knopf Wärmeschutzverglasung getönt Zentralverriegelung mit Fernbedienung						
	Sonderausstattung:										
	Business-Paket Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiter.. HiFi-Lautsprechersystem Lenkrad (Sport/Leder) Nebelscheinwerfer LED Raucher-Paket Service-System: Concierge Services		CD-Laufwerk Gepäckraum-Abtrennung (Netz) Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers.. Licht-Paket Panoramadach (Glas) Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) Service-System: Real Time Traffic Informatio..		Dachreling schwarz Heckklappenbetätigung automatisch Kraftstofftank: vergrößert Metallic-Lackierung Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten Rückfahrkamera						
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 30.07.2026 - Gültig bis 93192 km										
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	nein	nein	nein	0,00 €						
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	-	-	-	-	0,00 €						
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand											
			Fondseite links - Delle entfernen Motorhaube - Lackieren Stoßfänger hinten - Lackieren Stoßfänger vorne - SmartRepair Tür hinten links - Delle entfernen Tür hinten rechts - nass schleifen / polieren Windschutzscheibe - Steinschlag Minderwert Zwischensumme								
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Technischer Zustand			
Zwischensumme			0,00 €
Fehlteile und Dienstleistungen			
COC-Papiere fehlen			0,00 €
Zwischensumme			0,00 €
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	205/55 R17	4,00 mm (Goodyear)	4,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/55 R17	4,00 mm (Goodyear)	4,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	Winterreifen		k. A.
Reifen vorne	VL	VR	
k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)	
Reifen hinten	HL	HR	
k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)	
Bemerkung			Ausstattung ER
			kein Ersatzrad
Endbetrag			
Optischer Zustand			
Technischer Zustand			
Fehlteile und Dienstleistungen			
Endbetrag (Netto)			
19 % Mehrwertsteuer			
Endbetrag (Brutto)			

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung					Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 93.400 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: BMW 2 Active Tourer 218 d Advantage

VIN: WBA6T910907E87484

Kilometerstand: 93.460 km

Erstzulassung: 22.11.2019

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger hinten - Lackieren



Tür hinten rechts - nass schleifen / polieren



Tür hinten links - Delle entfernen



Fondseite links - Delle entfernen



Windschutzscheibe - Steinschlag Minderwert



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Motorhaube - Lackieren

Schadensbilder

Hersteller / Typ: BMW 2 Active Tourer 218 d Advantage

VIN: WBA6T910907E87484

Kilometerstand: 93.460 km

Erstzulassung: 22.11.2019

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Felge hinten rechts beschädigt



Felge hinten links beschädigt



Rückleuchte links beschädigt



Aufbereitung benötigt

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: BMW 2 Active Tourer 218 d Advantage

VIN: WBA6T910907E87484

Kilometerstand: 93.460 km

Erstzulassung: 22.11.2019

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe

