



Audi Q5

EZ 02/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 180.532km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, quattro, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R2HA089352	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.532km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 168.192km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Glanz-Paket
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: SCUBABLAU
- Radstand 2807 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Klimaautomatik
- Reifenkontroll-Anzeige
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Seitenairbag vorn

- | | |
|--|--|
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Allradantrieb permanent |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic | • Servolenkung elektro-mechanisch |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Design-Paket: Leder Milano |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eschemaser, samtbraun / braun naturell erweitert | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Paket | • Winterbereifung zusätzlich |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano |
| • Sitzheizung vorn | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Standheizung mit Zeitschaltuhr | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Audi Drive Select |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















13.02.2017	0588	AYZ000649	2	02	140 / 3800	210
M1G	AC		10		4629 - 4744	1898 - 1934
WAUZZZR2HA089352	7		30		1617 - 1665	1935
Audi			52		100	
8R			57		149	2470
XCNHAQ1			57		1255	1930
QD7QD7B5035P8R017MMEM1GK1			57		1255	1930
-			57		67	1375
Q5			57		2000	750
AUDI			57		235 / 60	1830
Geländefz. Pers. bef.			57		235 / 60	1830
Kombilimousine			57		-	-
715/2007*136/2014W			57		BLAU	57
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			57		e1*2001	116-1473-24
Diesel			57		10.05.16	A-0L083458
0002	36W0	1968	57			

F.1/F.2:2570 u. 7.2/8.2:1420 b. Anhängerbetrieb 0.1 1988 bis 8% Steig. *techn. zul. Ges.-Masse d. Zugkombination: 45 70kg*mm.AHK lt. EGTG*EZ bis 31.12.2017 zulässig. Ausn. (Art.27, der Richtlinie 2007/46) d. KEE von 08.12.2016





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)