



Ford C-MAX Ambiente

EZ 03/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 153.259km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Ambiente [AT - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Grand Ambiente Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0WXXGCEWGR72436	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.259km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)
Kerben

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	155
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours - vorn
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektrisch

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom |
| • Tagfahrlicht | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ambiente-Beleuchtung vorn (LED) | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Dachreling (Aluminium) |
| • Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe | • Getränkehalter vorn |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole Premium |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sonderlackierung Frost-Weiß |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)