



Volkswagen Golf GTI Performance BMT

EZ 01/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 141.439km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTI Performance BMT [DE - LimS5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, GTI Performance, 2013 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZEW211640	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.439km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 230 PS (169 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.600km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	275 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	160 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	210 	Heckklappe	145 
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung GTI
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn

• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED, abgedunkelt	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V T FSI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	• Progressivlenkung
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Sport-Design, lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Ablage tasche an Vordersitzlehnen
• Lendenwirbelstützen vorn	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: Schwarz	



Sonderausstattung

• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Raucher-Paket
• Sonderlackierung Schwarz uni	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

• Leuchtweitenregelung automatisch	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)