

ZUSTANDSBERICHT

Gemäß Ihrem Auftrag vom 14.07.2026 wurde ein Zustandsbericht erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Erstzulassung: 25.02.2020, Laufleistung: 109.001km

Auftrag

Auftragsgemäß ist eine Beurteilung (Zustandsbericht) des Fahrzeuges mit folgend aufgeführter Fahrzeug-Ident.-Nr. vorzunehmen. Dieser Zustandsbericht kann Bestandteil eines Kaufvertrages sein. Allgemeine Geschäftsbedingungen: Die Haftung des Sachverständigen ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Die Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Fehlerhaftigkeit des Zustandsberichtes darauf beruht, dass Ihm/Ihr bezüglich des Fahrzeuges vom Verkäufer unzutreffende Angaben gemacht wurden bzw. ihm/ihr vom Vertragspartner nicht alle für die Erstellung des Zustandsberichtes notwendigen Auskünfte und Unterlagen vollständig und rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurden. Der Auftrag wird zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen der GTÜ oder des GTÜ-Partnerbüros erteilt.

GTÜ Sachverständigenbüro

Auftraggeber
Besichtigungsort
Fahrzeughalter

Vorgangsnummer
Auftragsdatum 14.07.2026
Besichtigungsdatum 14.07.2026
Tag der Fertigstellung 22.07.2026

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Ford	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	Focus Lim. (CGE)(2018->)	FIN:	WF0NXXGCHNKM74240
Untertyp:	Cool & Connect	Erstzulassung:	25.02.2020
KBA:	8566 / BPO	Letzte Zulassung:	03.11.2020
Antriebstechnologie:	Benzin	Laufleistung:	109.001 km (abgelesen)
Hubraum:	998 ccm	Maße in mm (LxBxH):	4.378 x 1.875 x 1.452
Leistung:	92 kw	Anzahl Türen:	5
Getriebeart	Manuell	Anzahl Sitze:	5
Anzahl Gänge:	6	Lackfarbe:	Frost-Weiß
Antriebsart:	Frontantrieb	Anzahl Vorbesitzer	Unbekannt
Leergewicht:	1.322 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.855 kg		
Fahrzeugart:	Pkw		
Bauform:	Limousine		

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antischlupfregelung (ASR) (70300), Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink (25773), Außenspiegel elektr. anklappbar (15002), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert (18207), Bord-/Verbrauchscomputer (25509), Chromeinfassung Seitenscheiben (13002), Dachhimmel Stoff (27798), Dachspoiler Wagenfarbe (21003), Dimmer Instrumentenbeleuchtung (25240), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) (40307), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) (70603), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (40801), Fahrassistenz-System: Post-Collision-System (40959), Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (40962), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (42907), Farbdisplay für Bordcomputer (25934), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung (35099), FordPass Connect inkl. eCall (25057), Fußmatten Velours - vorn (28412), Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400), Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65 (75215), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter (29108), Intelligent Protection System (IPS) (37203), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer (26726), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 5-türig (10005), Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) (34904), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar (34795), Lenkrad (Leder 3-Speichen) (69101), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar (69510), LM-Felgen (47610), Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT (80550), My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) (35523), Otto-Partikelfilter (OPF) (77640), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion (40890), Parkpilotsystem vorn und hinten (25800), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Reserverad als Notrad (68707), Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) (33519), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP (77273), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Schaltpunktanzeige (25699), Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor (18604), Servolenkung elektrisch (69802), Sitz vorn links höhenverstellbar (32704), Sonnenblende links mit Spiegel (37903), Sonnenblende rechts mit Spiegel (37904), Sportsitze vorn (31901), Start/Stop-Anlage (77601), Tagfahrlicht LED (18913), Verglasung getönt (22000), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten (37110), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn (37107), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301), Zylinderabschaltung (77209)

SONDERAUSSTATTUNG

Easy-Parking-Paket (3535), Komfort-Paket (1505), Scheinwerfer LED (18020), Sonderlackierung Frost-Weiß (11286), Technologie-Paket 1 (2335), Technologie-Paket 2 (2336), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) (22202), Winter-Paket (2400)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, Serviceheft

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Letzter Service	88.100 km	07/2025
Nächster Service	118.100 km	07/2027
Nächste HU		03.2027

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	205/60 R 16 92 V	3 mm In Ordnung	0425
R Continental (Sommer) Leichtmetall	205/60 R 16 92 V	3 mm In Ordnung	0425
Achse 2			
L Barum (Sommer) Leichtmetall	205/60 R 16 92 V	4 mm In Ordnung	1323
R Barum (Sommer) Leichtmetall	205/60 R 16 92 V	4 mm In Ordnung	1323

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Notrad

Lackmessung

Untersuchungsergebnis: Es wurden keine erhöhten Lackschichtdicken gemessen.

Zustandsbeschreibung

BAUGRUPPE	ZUSTAND / FESTSTELLUNGEN
Türeinstieg vorne links	Delle und Kratzer
Seitenwand hinten links	Delle
Stoßfänger hinten	lackbeschädigt
Seitenwand hinten rechts	Delle
Dachholm rechts	Delle
Türkantenschutz vorne rechts	hängt fest, Tür hinten rechts inkl Türgummi auch beschädigt
Tür vorne rechts / Türgriff	lackbeschädigt
Außenspiegel rechts / Spiegelkappe lackiert	Verschürft
Schlüssel	Beschädigt
Fahrzeug Innenraum	Verschmutzt

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

KFZ-Sachverständiger

Joachim Kaltenbach

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8




Bild 9



Bild 10



Bild 11



Nr.: 1

Baugruppe: Türeinstieg vorne links

Beschädigungsart: Delle und Kratzer

Bild 12



Bild 13



Nr.: 2

Baugruppe: Seitenwand hinten
links

Beschädigungsart: Delle

Bild 14



Bild 15



Nr.: 3

Baugruppe: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart:

lackbeschädigt

Bild 16



Bild 17



Nr.: 4

Baugruppe: Seitenwand hinten
rechts

Beschädigungsart: Delle

Bild 18



Bild 19



Nr.: 5

Baugruppe: Dachholm rechts

Beschädigungsart: Delle

Bild 20



Bild 21



Nr.: 6

Baugruppe: Türkantenschutz
vorne rechts

Beschädigungsart: hängt fest,
Tür hinten rechts inkl Türgummi
auch beschädigt

Bild 22



Bild 23



Bild 24



Bild 25



Nr.: 7

Baugruppe: Tür vorne rechts /
Türgriff

Beschädigungsart:
lackbeschädigt

Bild 26




Bild 27



Nr.: 8

Baugruppe: Außenspiegel
rechts / Spiegelkappe lackiert

Beschädigungsart: Verschüft

Bild 28



Bild 29



Nr.: 9

Baugruppe: Schlüssel

Beschädigungsart: Beschädigt

Bild 30



Nr.: 10

Baugruppe: Fahrzeug
Innenraum

Beschädigungsart:
Verschmutzt

Bild 31



Bild 32



Bild 33



Bild 34



Bild 35



Bild 36



Bild 37



Bild 38

