



Volkswagen Caddy Basis

EZ 03/2023 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 47.929km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Basis [DE - Van5 1.5 TSI EU6d, 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZSK0PX033017	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 47.929km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 25.555km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Basis
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten Standard

• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen matt	• Innenspiegel abblendbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	• Klimaanlage
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten hinten LED	• Leuchtweitenregelung
• Motor 1,5 Ltr. - 84 kW 16V TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• PKW-Zulassung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2755 mm
• Reifenkontroll-Anzeige	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor	• Schiebetür links
• Schiebetür rechts	• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Türdichtungen mit Staubschutz	• Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
• Verzurösen im Gepäck-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Abdeckung Schiebetürleiste silber	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung	• Einparkhilfe hinten
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Radvollabdeckungen / Radzierblenden	• Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Sonderlackierung Candy-weiss uni
• Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Bordwerkzeug und Wagenheber	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















09.03.2023	0603	CLL001352	2	1	84/4500	18
M1	AC		4500-4500		1855-1855	
WVZZZSKOPX033017		4	1816-1816		1542-1542	
VOLKSWAGEN, VW						
SK			146	2150	2150	
ACDPBCK0			1070	1110		
NZ15FM6FM6C9005N1N4BT1AA50N			1070	1110		
			77	3750	69	
CADDY			1400	750	5	
VOLKSWAGEN-VW			205/60 R16 96H			
Ex.z.Pers.bei.b. 8 Spl.			205/60 R16 96H			
Kombilimousine						
71572007*2018/1632AF			Weib		0	
EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, N1			613*2018/056*00002*08			
Benzin			30.05.2022		GP61093	
0001	36AP	1498				
7.2/8.2i+100 B:ANHANGEBEIRIES			0.1:1500 BIS 84 STEIG.-T			
ECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3550KG*BIS 84 STEIG						
G.13650*BEI WERKSEITIG MONTIERTER ANH. ESP N.SPEZ.FAHR						
DYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 NM/M GEM.3.AEND.V						
G.Z.B.AUSH.VO.Z.STVO*WW.ANH.LT.EGTG						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Delle)




Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)