



Ford Edge ST-Line 4x4

EZ 07/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 137.496km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Edge ST-Line 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDCi Bi-Turbo EU6, ST-Line Start/Stopp, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN 2FMTK4A33JBC08408	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.496km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 111.122km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	145	Heckklappe	140
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 12 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußmatten Premium
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Aktive Geräuschkompensation
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
• Getränkehalter vorn	• Heckleuchten LED
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Intelligent Protection System (IPS)	• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• KeyFree-System	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Mittelkonsole
• Motor 2,0 Ltr. - 154 kW TDCi Bi-Turbo KAT	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)	• Nebelscheinwerfer
• Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend	• Original Fahrzeug Farbe: OXFORD WHITE
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Pedale Aluminium
• Power KeyFree-Startfunktion	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2850 mm	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad als Notrad
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• ST	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenschweller Wagenfarbe
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
• Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze vorn	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 230V
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Subwoofer
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht

• Adaptives Kurvenlicht (AFL)

- | | |
|---|---|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Frontkamera mit Split View | • Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Sitze vorn klimatisiert |
| • Tagfahrlicht LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service		Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service	
Ablieferungs-Inspektion ☐ 10.11.18 ☐ 15.11.18 ☐ 18.11.18 ☐ 21.11.18 ☐ 24.11.18 ☐ 27.11.18 ☐ 30.11.18 ☐ 03.12.18 ☐ 06.12.18 ☐ 09.12.18 ☐ 12.12.18 ☐ 15.12.18 ☐ 18.12.18 ☐ 21.12.18 ☐ 24.12.18 ☐ 27.12.18 ☐ 30.12.18 ☐ 02.01.19 ☐ 05.01.19 ☐ 08.01.19 ☐ 11.01.19 ☐ 14.01.19 ☐ 17.01.19 ☐ 20.01.19 ☐ 23.01.19 ☐ 26.01.19 ☐ 29.01.19 ☐ 31.01.19		Ablieferungs-Inspektion ☐ 10.11.18 ☐ 15.11.18 ☐ 18.11.18 ☐ 21.11.18 ☐ 24.11.18 ☐ 27.11.18 ☐ 30.11.18 ☐ 03.12.18 ☐ 06.12.18 ☐ 09.12.18 ☐ 12.12.18 ☐ 15.12.18 ☐ 18.12.18 ☐ 21.12.18 ☐ 24.12.18 ☐ 27.12.18 ☐ 30.12.18 ☐ 02.01.19 ☐ 05.01.19 ☐ 08.01.19 ☐ 11.01.19 ☐ 14.01.19 ☐ 17.01.19 ☐ 20.01.19 ☐ 23.01.19 ☐ 26.01.19 ☐ 29.01.19 ☐ 31.01.19	
Ablieferungs-Inspektion ☐ 10.11.18 ☐ 15.11.18 ☐ 18.11.18 ☐ 21.11.18 ☐ 24.11.18 ☐ 27.11.18 ☐ 30.11.18 ☐ 03.12.18 ☐ 06.12.18 ☐ 09.12.18 ☐ 12.12.18 ☐ 15.12.18 ☐ 18.12.18 ☐ 21.12.18 ☐ 24.12.18 ☐ 27.12.18 ☐ 30.12.18 ☐ 02.01.19 ☐ 05.01.19 ☐ 08.01.19 ☐ 11.01.19 ☐ 14.01.19 ☐ 17.01.19 ☐ 20.01.19 ☐ 23.01.19 ☐ 26.01.19 ☐ 29.01.19 ☐ 31.01.19		Ablieferungs-Inspektion ☐ 10.11.18 ☐ 15.11.18 ☐ 18.11.18 ☐ 21.11.18 ☐ 24.11.18 ☐ 27.11.18 ☐ 30.11.18 ☐ 03.12.18 ☐ 06.12.18 ☐ 09.12.18 ☐ 12.12.18 ☐ 15.12.18 ☐ 18.12.18 ☐ 21.12.18 ☐ 24.12.18 ☐ 27.12.18 ☐ 30.12.18 ☐ 02.01.19 ☐ 05.01.19 ☐ 08.01.19 ☐ 11.01.19 ☐ 14.01.19 ☐ 17.01.19 ☐ 20.01.19 ☐ 23.01.19 ☐ 26.01.19 ☐ 29.01.19 ☐ 31.01.19	
Ablieferungs-Inspektion ☐ 10.11.18 ☐ 15.11.18 ☐ 18.11.18 ☐ 21.11.18 ☐ 24.11.18 ☐ 27.11.18 ☐ 30.11.18 ☐ 03.12.18 ☐ 06.12.18 ☐ 09.12.18 ☐ 12.12.18 ☐ 15.12.18 ☐ 18.12.18 ☐ 21.12.18 ☐ 24.12.18 ☐ 27.12.18 ☐ 30.12.18 ☐ 02.01.19 ☐ 05.01.19 ☐ 08.01.19 ☐ 11.01.19 ☐ 14.01.19 ☐ 17.01.19 ☐ 20.01.19 ☐ 23.01.19 ☐ 26.01.19 ☐ 29.01.19 ☐ 31.01.19		Ablieferungs-Inspektion ☐ 10.11.18 ☐ 15.11.18 ☐ 18.11.18 ☐ 21.11.18 ☐ 24.11.18 ☐ 27.11.18 ☐ 30.11.18 ☐ 03.12.18 ☐ 06.12.18 ☐ 09.12.18 ☐ 12.12.18 ☐ 15.12.18 ☐ 18.12.18 ☐ 21.12.18 ☐ 24.12.18 ☐ 27.12.18 ☐ 30.12.18 ☐ 02.01.19 ☐ 05.01.19 ☐ 08.01.19 ☐ 11.01.19 ☐ 14.01.19 ☐ 17.01.19 ☐ 20.01.19 ☐ 23.01.19 ☐ 26.01.19 ☐ 29.01.19 ☐ 31.01.19	
Ablieferungs-Inspektion ☐ 10.11.18 ☐ 15.11.18 ☐ 18.11.18 ☐ 21.11.18 ☐ 24.11.18 ☐ 27.11.18</			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)