



Volkswagen Passat Alltrack BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 02/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 139.518km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Alltrack BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - Kb5 Alltrack 2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stopp EU6, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZGE155047	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.518km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 239 PS (176 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.578km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren

vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren

vehicle.damage-label.porous

vehicle.damage-label.porous, Reliefschäden: Kratzer vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	230 	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv; Airbagleuchte aktiv.

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattung ALLTRACK
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel Chrom matt
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fernentriegelung Heckklappe	• Fußmatten Textil
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Keyless-Start
• Kindersicherung im Fahrgastraum	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 176 kW TDI DPF
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	• Radlaufverbreiterung
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Fußraumbeleuchtung vorn LED
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflege
• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung	• Original Fahrzeug Farbe: CRIMSON RED



Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)

• Business-Paket Premium mit Navigation	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Fahrassistenz-Paket Plus	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
• Gepäckraumteiler-Paket ohne Staufächer	• Heckleuchten LED, dunkelrot
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenscheiben aus Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (65 %)	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonderlackierung Crimson Red Metallic
• Sound-System DYNAUDIO	• Spiegel-Paket
• Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View	• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
• Wendematte Gepäckraum	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Audiosystem: CD-/DVD-Player	• Sprachsteuerungs-System
• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	• Winter-Paket
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Fondbedienung Klimaanlage
• Steckdose 230V	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Emergency Assist	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Ladekantenschutz (Edelstahl)	• Gepäckraumboden teilbar
• Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• 16-Kanal-Verstärker	• Subwoofer
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Volkswagen Media Control	• App-Connect

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)




Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Fahrergurt sehr schwergängig



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)