



Ford B-MAX Sync Edition

EZ 07/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 136.522km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung B-MAX Sync Edition [DE - Van5 1.0 EcoBoost Start/Stop EU6, SYNC Edition Start/Stopp, 2015 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WF0KXXERJKGC41596	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.522km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.825km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumboden verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Cool & Sound-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- | | |
|---|--|
| • Schiebetüren beidseitig | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • AUX-IN-Anschluss |
| • Klimaanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • Start/Stop-Anlage |
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE



Sonderausstattung


- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| • Sonderlackierung Frost-Weiß | • Winter-Paket |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









The image shows a document, possibly a passport or travel permit, with various stamps and markings. The document is divided into sections with headings in German. The left side contains personal information and a photo. The right side contains travel details and a large circular stamp. The document is heavily marked with handwritten notes and stamps.

Left Side (Personal Information):

- Top Left:** A red stamp with the word "GITE" and some handwritten text.
- Top Right:** A red stamp with the word "GITE" and some handwritten text.
- Middle Left:** A red stamp with the word "GITE" and some handwritten text.
- Middle Right:** A red stamp with the word "GITE" and some handwritten text.
- Bottom Left:** A red stamp with the word "GITE" and some handwritten text.
- Bottom Right:** A red stamp with the word "GITE" and some handwritten text.

Right Side (Travel Details):

- Top Right:** A red stamp with the word "GITE" and some handwritten text.
- Middle Right:** A red stamp with the word "GITE" and some handwritten text.
- Bottom Right:** A red stamp with the word "GITE" and some handwritten text.

Large Circular Stamp (Bottom Right):

- Text:** "ERLEDIGT AM 02. JULI 1971" (Completed on 02. July 1971)
- Text:** "TST 180613.02"

[illegible]

Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Wartung

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

Abgabe der Inspektion

① Datum 07.07.2016

② Kennzeichen CC

③ Anzahl der Abgelassenen Fahrzeuge 1

④ Name des Abgelassenen Fahrers

⑤ Name des Abgelassenen Fahrers

Ford Hauptthans iker
AUTO-WEEGE
Gewinn & Co. KG
Symmetrische Straße 103
32107 Bad Salzhausen
05232 735 14-0 Fax 05232 735 14-49

⑥ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑦ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑧ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑨ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑩ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑪ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑫ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑬ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑭ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑮ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑯ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑰ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑱ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑲ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

⑳ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉑ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉒ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉓ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉔ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉕ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉖ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉗ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉘ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉙ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉚ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉛ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉜ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉝ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉞ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㉟ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊱ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊲ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊳ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊴ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊵ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊶ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊷ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊸ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊹ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊺ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊻ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊼ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊽ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊾ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers


㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unterschrift des Abgelassenen Fahrers

㊿ Unters



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)