



## Audi A3 Sportback

EZ 09/2015 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 237.504km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 65\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                        |                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A3 Sportback [DE - LimS5 1.6 TDI clean diesel EU6, Attraction, 2014 - 2016] |                                                                        |                                        |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>WAUZZZ8V0GA008067                                                                               | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>237.504km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                       | Leistung<br>110 PS (81 KW)                                             | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                        |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                 | Letzter Service<br>206.098km                                           | Letzter Service am<br>09/2024          |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                             | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>09/2015                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                        | CO2-Emissionen<br>105g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 175  | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 150                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 115                      |
| Türe hinten links       | 135                                                                                     | Türe hinten rechts       | 135                      |
| Seitenteil hinten links | 135                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 300  | Heckklappe               | 135                      |
| Dach                    | 140                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                          |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                          |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                          |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                          |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                          |
| Unterer Motorbereich        | Andere: Kraftstoffaustritt an Einspritzleitungen (siehe Fotos); |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit

- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Marathon
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS



## Sonderausstattung

---

- 8 Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn
- Navigations-Paket
- Seitenairbag hinten
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Audi music interface
- Vorbereitung Navigationssystem
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Connectivity-Paket
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Heckleuchten LED




Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos

















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kraftstoffverlust im Motorraum,



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)