



Smart fortwo Brabus

EZ 08/2010 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 132.308km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 30***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Brabus [DE - LimS2 BRABUS EU5, 2010 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4513331K415175	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.308km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)
Rost, Kratzer

Hinten rechts


(4 mm)
Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz
- BRABUS Handbremshebelgriff
- BRABUS Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
- BRABUS Sport-Fahrwerk (1)
- BRABUS Sportauspuff
- BRABUS Zusatzinstrumente für Cockpituhr und Drehzahlmesser
- Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (Softtouch Schaltprogramm)
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Sport Leder, 3-Speichen) mit Lenkradschaltung
- Modellpflege Innenraum
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- BRABUS Pedalauflagen Aluminium
- BRABUS Seiten-Flaps hinten (schwarz oder silber)
- BRABUS Sport-Fahrwerk (1)
- BRABUS Sportauspuff
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Design- und Ausstattungslinie Brabus
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kühlermaske schwarz
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Motor 1,0 Ltr. - 75 kW Turbo KAT
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION UNI SCHWARZ
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- Sport-Paket Brabus
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Audio-Paket (radio inkl. Sound-Paket und MP3-Schnittstelle) | • Audiosystem: Radio mit CD-Player |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten |
| • Handschuhfach abschließbar | • Innenausstattung: Grundfarbe schwarz / schwarz |
| • Komfort / Licht-Paket | • Regen-/Lichtsensoren |
| • Regensensor | • Reifen-Reparaturkit (Kompressor) |
| • Sitzheizung | • Sound-Paket |
| • Sound-System Smart | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














 Fürpässe der Gesellschaft Bundesrepublik Deutschland Europäische Gemeinschaft - AG Nr. 11 ausgegeben		(D)
Die Passanten sind verpflichtet, die Vorschriften der Bundesgesetzgebung zu befolgen. Die Passanten sind verpflichtet, die Vorschriften der Bundesgesetzgebung zu befolgen. Die Passanten sind verpflichtet, die Vorschriften der Bundesgesetzgebung zu befolgen.		
Stamm-Nachrichtungs-Akte Nr. 11 (Ausgabe, veröffentlicht)		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	  11. 11. 2011 12. 11. 2011 13. 11. 2011 14. 11. 2011 15. 11. 2011 16. 11. 2011 17. 11. 2011 18. 11. 2011 19. 11. 2011 20. 11. 2011 21. 11. 2011 22. 11. 2011 23. 11. 2011 24. 11. 2011 25. 11. 2011 26. 11. 2011 27. 11. 2011 28. 11. 2011 29. 11. 2011 30. 11. 2011 31. 11. 2011 32. 11. 2011 33. 11. 2011 34. 11. 2011 35. 11. 2011 36. 11. 2011 37. 11. 2011 38. 11. 2011 39. 11. 2011 40. 11. 2011 41. 11. 2011 42. 11. 2011 43. 11. 2011 44. 11. 2011 45. 11. 2011 46. 11. 2011 47. 11. 2011 48. 11. 2011 49. 11. 2011 50. 11. 2011 51. 11. 2011 52. 11. 2011 53. 11. 2011 54. 11. 2011 55. 11. 2011 56. 11. 2011 57. 11. 2011 58. 11. 2011 59. 11. 2011 60. 11. 2011 61. 11. 2011 62. 11. 2011 63. 11. 2011 64. 11. 2011 65. 11. 2011 66. 11. 2011 67. 11. 2011 68. 11. 2011 69. 11. 2011 70. 11. 2011 71. 11. 2011 72. 11. 2011 73. 11. 2011 74. 11. 2011 75. 11. 2011 76. 11. 2011 77. 11. 2011 78. 11. 2011 79. 11. 2011 80. 11. 2011 81. 11. 2011 82. 11. 2011 83. 11. 2011 84. 11. 2011 85. 11. 2011 86. 11. 2011 87. 11. 2011 88. 11. 2011 89. 11. 2011 90. 11. 2011 91. 11. 2011 92. 11. 2011 93. 11. 2011 94. 11. 2011 95. 11. 2011 96. 11. 2011 97. 11. 2011 98. 11. 2011 99. 11. 2011 100. 11. 2011	  11. 11. 2011 12. 11. 2011 13. 11. 2011 14. 11. 2011 15. 11. 2011 16. 11. 2011 17. 11. 2011 18. 11. 2011 19. 11. 2011 20. 11. 2011 21. 11. 2011 22. 11. 2011 23. 11. 2011 24. 11. 2011 25. 11. 2011 26. 11. 2011 27. 11. 2011 28. 11. 2011 29. 11. 2011 30. 11. 2011 31. 11. 2011 32. 11. 2011 33. 11. 2011 34. 11. 2011 35. 11. 2011 36. 11. 2011 37. 11. 2011 38. 11. 2011 39. 11. 2011 40. 11. 2011 41. 11. 2011 42. 11. 2011 43. 11. 2011 44. 11. 2011 45. 11. 2011 46. 11. 2011 47. 11. 2011 48. 11. 2011 49. 11. 2011 50. 11. 2011 51. 11. 2011 52. 11. 2011 53. 11. 2011 54. 11. 2011 55. 11. 2011 56. 1

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost)



Beifahrertür (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)