



Honda CR-V Executive 4WD

EZ 01/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 122.472km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung CR-V Executive 4WD [AT - SUV5 1.6 i-DTEC EU6, Executive 4WD, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SHSRE6790FU531549	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.472km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.654km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Korrosionschäden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Adaptive elektr. Servolenkung (Motion Adaptive Electric Power Steering)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Eco Assist (Econ Modus)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe (HDA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (CTBA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HSS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter hinten
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)
• Hochtöner vorn	• Innenausstattung: Leder
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lautsprecher hinten	• Lautsprecher vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Leseleuchten vorn	• Luftdüsen hinten
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 118 kW DTEC KAT
• Multi-Info-Display (i-MID)	• Multifunktion für Lenkrad
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer
• Notbremssignal	• Original Fahrzeug Farbe: POLISHED METAL M.
• Panoramadach (Glas)	• Radstand 2630 mm
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Smart Entry & Start (schlüsselloses Zugangs-System)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe
• Subwoofer	• Tagfahrlicht LED
• USB-Schnittstelle	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Wegfahrsperre	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung	



Sonderausstattung

• Fahrassistenz-Paket (Honda Sensing)	• Fahrassistenz-System: Abstandswarner mit Bremsfunktion und Gurtstrafferfunktion (CMBS)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LKAS / LDW)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Steinschlag)



Türe hinten links (Steinschlag)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)