



Opel Astra GS Line Start/Stop

EZ 10/2020 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 123.356km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra GS Line Start/Stop [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6d, GS Line, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Limousine	FIN W0VBF6ES8MG000254	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.356km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.073km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (WLTP) 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP) 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	105	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Frontkamera
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Ergonomiesitz vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Modellpflege
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: YOU DRIVE ME CRAZY
- Wegfahrsperre
- Check-Control-System
- Elektron. Traktionskontrolle
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Leseleuchten im Fond
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik



Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
- Dachhimmel schwarz
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Perleffekt-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Lenkrad heizbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

1. Technische Beschreibung und photo-schulische Darstellung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

2. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

3. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

4. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

5. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

6. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

7. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

8. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

9. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

10. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

11. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

12. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

13. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

14. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

15. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

16. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

17. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

18. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

19. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

20. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

21. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

22. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

23. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

24. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

25. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

26. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

27. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

28. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

29. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

30. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

31. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

32. Technische Beschreibung des Produktes

Produktname:
 Hersteller:
 Modell:

33. Technische Beschreibung des Produktes

Servicebestätigung		Service ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	
Datum: <u>5.11.12</u> <u>44 686</u>	Datum: <u>27.3.14</u> <u>8073</u>	Datum: _____ Motoröl: _____ Qualität: _____	
Motoröl: <u>Delvac-1 Gen. 2</u> Qualität: _____	Motoröl: _____ Qualität: _____	Viskosität: _____ Gefährschut. Kühlflüssigkeit: _____ °C	
Viskosität: <u>5</u> <u>W 30</u> Gefährschut. Kühlflüssigkeit: <u>10</u>	Viskosität: <u>5</u> <u>W 30</u> Gefährschut. Kühlflüssigkeit: _____ °C	Ja Nein ☐ Batterie (Funklembedingung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinlass ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn / hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kraftstoffzusatz	
Ja Nein ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinlass ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn / hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kraftstoffzusatz	Ja Nein ☒ Batterie (Funklembedingung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinlass ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn / hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kraftstoffzusatz	Viskosität: _____ Gefährschut. Kühlflüssigkeit: _____ °C	

Servicebestätigung

5

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 20.11.2015 19:15

Motoröl: ☒ Qualität: ☒ Viskosität: 5W-30

Gehörschutz, Kühlluftigkeit: ☒ Ja ☒ Nein

☒ Batterie (Fundamentbedienungs)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinlass
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenkapazitätswert
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel
☒ Kraftstoffzusatz

Autorisierung: Service Partner
Dienstreue Gesellschaft

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich


Hinweis: Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Servicebestätigung

5



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)