



Skoda Fabia Ambiente

EZ 03/2011 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 149.408km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Ambiente [AT - Kb5 1.6 TDI CR EU5, Ambiente, 2010 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJL65JXB3163725	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 149.408km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 145.543km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	95
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill mit Chromrand
- Maxi-DOT Display
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nebelscheinwerfer integriert
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modelljahr 2011
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA ANTHRACITE/ANTHRACITE GRAU

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Projektor-Scheinwerfer | • Radiovorbereitung |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht abschaltbar | • Türen mit Warnleuchte |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |
| • Zusatzheizer (PTC) | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • 4 Lautsprecher zusätzlich | • Ablage-Paket |
| • Ausstattungs-Paket: City | • Dachreling silber |
| • Einparkhilfe hinten | • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth |
| • Funktions-Paket | • Innenraumleuchte hinten |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System |
| • Lenkrad (Leder - 4-Speichen) | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Chess |
| • Sitzheizung vorn | • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Textilfussmatten | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Rost)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)