



## Ford Mondeo Champions Edition

EZ 05/2012 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 247.034km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 27\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                 |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Mondeo Champions Edition [DE - Kb5 2.0 TDCi DPF EU5, Champions-Edition, 2012 - 2013] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>WF0GXXGBBGCG84756                                                                                        | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>247.034km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2027 / Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                                            | Leistung<br>163 PS (120 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>3                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                               | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.997 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                          | Letzter Service<br>204.565km              | Letzter Service am<br>08/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5                            | Sitze<br>5                                                                                                      | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>05/2012                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                   | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                   |                                                                                                                 | CO2-Emissionen<br>129g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>4.9l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

  
(3 mm)

Vorne rechts

  
(3 mm)

Hinten links

  
(5 mm)

Hinten rechts

  
(5 mm)  
Kratzer

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                      | Beifahrertür             | 110                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 100                      | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 115                      | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 115                      |
| Dach                    | 125                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Gesamtes Fahrzeug Lack verwittert

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußmatten Velours Premium mit Schriftzug
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Check-Control-System
- Dachreling
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne

|                                                                  |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDCi KAT                               | • Nebelscheinwerfer                                                                                     |
| • Power KeyFree-Startfunktion                                    | • Rücksitz geteilt / klappbar                                                                           |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5                  | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung                                                                 |
| • Servolenkung                                                   | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder                                                                   |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)                    | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                                                          |
| • Sound & Connect-Paket                                          | • Sport-Fahrwerk                                                                                        |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum                   | • Stoßfänger Wagenfarbe                                                                                 |
| • Stoßfängereinsätze Kontrastfarbe                               | • Tagfahrlicht                                                                                          |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                     | • Verglasung getönt                                                                                     |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)                  | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                                                 |
| • Zusatzheizung für Dieselmotor                                  | • Pedale Aluminium                                                                                      |
| • Fußmatten Teppich                                              | • Knieairbag Fahrerseite                                                                                |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                  | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten                                                                  |
| • Seitenairbag vorn                                              | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten                                                                        |
| • Gurtstraffer                                                   | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                                                          |
| • Batterie verstärkt                                             | • Rußpartikelfilter                                                                                     |
| • Sportsitze vorn                                                | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts                                                                   |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle                    | • AUX-IN-Anschluss                                                                                      |
| • USB-Anschluss                                                  | • Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic                                                     |



## Sonderausstattung

|                                                                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • Business-Paket 1                                                                                      | • Fzg. ohne Anfahrhilfe (Hill-Holder)                                  |
| • Metallic-Lackierung                                                                                   | • Raucher-Paket                                                        |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)                                                                   | • Sitz-Paket                                                           |
| • Winter-Paket                                                                                          | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle                          |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem | • Audio-Navigationssystem Ford SD mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle                                        | • AUX-IN-Anschluss                                                     |
| • USB-Anschluss                                                                                         | • Parkpilotsystem vorn und hinten                                      |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                                                               | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                                     |
| • Klimaautomatik 2-Zonen                                                                                | • Außenspiegel elektr. anklappbar                                      |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel                                                                          | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory               |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                                                            | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)                        |
| • Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar                                                             | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts                                  |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)                                                      | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor                          |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                                                       | • Frontscheibe heizbar                                                 |
| • Sitzheizung vorn                                                                                      |                                                                        |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos






















**Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung**

Modell: **01.01.2016**  
 Kilometerstand: **58.384**  
 Name: **Marin-Paul-Schulz**  
 Adresse: **Marin-Paul-Schulz 112**  
 20054 Neuenkirchen  
 Tel.: 0 47 31-99 99 9

09.11.2016  
 Kilometerstand: **73.732**  
 Name: **GEORG JÄGER**  
 Adresse: **20054 Neuenkirchen**  
 77572 Dittmarschen  
 Tel.: 0 47 31-99 99 9

21.11.2017  
 Kilometerstand: **93.003**  
 Name: **Marin-Paul-Schulz**  
 Adresse: **Marin-Paul-Schulz 112**  
 20054 Neuenkirchen  
 Tel.: 0 47 31-99 99 9

**Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung**

Modell: **01.01.2016**  
 Kilometerstand: **73.732**  
 Name: **Marin-Paul-Schulz**  
 Adresse: **Marin-Paul-Schulz 112**  
 20054 Neuenkirchen  
 Tel.: 0 47 31-99 99 9

24.5.17  
 Kilometerstand: **16.777**  
 Name: **Euromaster GmH**  
 Adresse: **Alten 125 - 20054 Neuenkirchen**  
 Tel.: 0 47 31-20 04 Fax: 0 47 31-20 01

8.5.17  
 Kilometerstand: **20.585**  
 Name: **Euromaster GmH**  
 Adresse: **Alten 125 - 20054 Neuenkirchen**  
 Tel.: 0 47 31-20 04 Fax: 0 47 31-20 01

**ÖFUNGINTERVALLE FÜR KAROSSERIE UND LACKIERUNG**

Karosserie Ihres Fahrzeugs muss zu den folgenden Intervallen geprüft werden:

Modell: **01.01.2016**  
 Kilometerstand: **73.732**  
 Name: **Marin-Paul-Schulz**  
 Adresse: **Marin-Paul-Schulz 112**  
 20054 Neuenkirchen  
 Tel.: 0 47 31-99 99 9

**Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung**

Modell: **01.01.2016**  
 Kilometerstand: **73.732**  
 Name: **Marin-Paul-Schulz**  
 Adresse: **Marin-Paul-Schulz 112**  
 20054 Neuenkirchen  
 Tel.: 0 47 31-99 99 9

25.07.2013  
 Kilometerstand: **20.682**  
 Name: **Euromaster GmH**  
 Adresse: **Alten 125 - 20054 Neuenkirchen**  
 Tel.: 0 47 31-20 04 Fax: 0 47 31-20 01

07.2014  
 Kilometerstand: **20.682**  
 Name: **Euromaster GmH**  
 Adresse: **Alten 125 - 20054 Neuenkirchen**  
 Tel.: 0 47 31-20 04 Fax: 0 47 31-20 01

28.05.2014  
 Kilometerstand: **32.563**  
 Name: **Euromaster GmH**  
 Adresse: **Alten 125 - 20054 Neuenkirchen**  
 Tel.: 0 47 31-20 04 Fax: 0 47 31-20 01





# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)





Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)





Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)





Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)





Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)





Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)





Innenraum (Diverse Schäden)