



Volkswagen Caddy Kombi

EZ 05/2021 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 82.945km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Kombi [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d, 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN WV2ZZZSKZMX042427	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.945km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 76.664km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Kombi
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Fzg. ohne Schiebetür links
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Heckleuchten Standard
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Heckscheibenwischer

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie/Aufbau: Kombi
• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	• Klimaanlage
• Lautsprecher (2)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten hinten LED
• Leuchtweitenregelung	• Luftzusatzheizung elektrisch
• Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• PKW-Zulassung
• Radstand 2755 mm	• Reifenkontroll-Anzeige
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schiebetür rechts
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn links mit Lehnenentriegelung	• Sonnenblenden ohne Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Türverkleidung Kunststoff	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	• Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperr (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel schwarz unlackiert	• Abdeckung Schiebetürleiste silber
• Türgriffe außen schwarz unlackiert	• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung	• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radvollabdeckungen / Radzierblenden
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder	• Sonderlackierung Candy-weiss uni
• Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)	• Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Lautsprecher (6)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
• Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Bordwerkzeug und Wagenheber	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Landratsamt Neumarkt i. d. OPf.
Zulassungsbefehl
22115 Neumarkt i. d. OPf.

ZBI 261

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Zeitweise ohne Funktion