



Audi A3 Sportback

EZ 02/2014 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 248.234km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [AT - LimS5 2.0 TDI EU5, Ambiente quattro, 2012 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8V0EA128805	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 248.234km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Kerben, Rost



(5 mm)

Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	120	Heckklappe	190 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Frontscheibe Akustikglas
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik Luv
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Regatta / mono.pur (Leder)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegsleisten schwarz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
- Anti-Blockier-System (ABS)

- | | |
|--|---|
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Allradantrieb permanent |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung elektro-mechanisch |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • 8 Lautsprecher | • Ablage- und Gepäckraum-Paket |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Connectivity-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Gepäcknetz an Vordersitzlehne |
| • Gepäcksicherungsnetz | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Licht- und Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Sitzheizung vorn | • Audi music interface |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Tagfahrlicht LED |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









ALLGEMEINDE DATEN

1. Name: **ALLGEMEINDE DATEN**
2. Geburtsdatum: **30. Juli 2005**
3. Geburtsort: **...**
4. Matrikelnummer: **...**
5. ...

ALLGEMEINDE DATEN
30. Juli 2005
...

Datenauszug

1. Name: **ALLGEMEINDE DATEN**
2. Geburtsdatum: **30. Juli 2005**
3. Geburtsort: **...**
4. Matrikelnummer: **...**
5. ...

ALLGEMEINDE DATEN
30. Juli 2005
...



Datenauszug

1. Name: **ALLGEMEINDE DATEN**
2. Geburtsdatum: **30. Juli 2005**
3. Geburtsort: **...**
4. Matrikelnummer: **...**
5. ...

ALLGEMEINDE DATEN
30. Juli 2005
...

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)