



Mini Clubman Cooper S

EZ 03/2011 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 98.661km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 01.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper S [DE - Ca2 Cooper S EU5, (Facelift) 2010 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WMWZP31070TY47404	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 98.661km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	190 	Heckklappe	160
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Motorkontrolle leuchtet;

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer 2.Hand; Motorkontrolle leuchtet;Bei Begutachtung kein Brief und Bordmappe und Service Nachweise vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden	• Ausstattungs-Paket: MINIMALISM
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Bremsenergierückgewinnung
• Drehzahlmesser	• Elektron. Bremskraftverteiler
• Getränkehalter vorn und hinten	• Karosserie: 2-türig
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,6 Ltr. - 135 kW 16V	• Nebelschlussleuchte(n) integriert
• Original Fahrzeug Farbe: PEPPER WHITE	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schaltpunktanzeige
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Fensterheber elektrisch vorn
• Verdeck schwarz	• Verdeckbetätigung vollautomatisch
• Verglasung grün getönt	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Sportsitze vorn
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Bremsassistent	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Park-Distance-Control (PDC)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Seitenairbag vorn

- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch gesteuert



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Ausstattungs-Paket: Chili | • Außenausstattung: Chrom Line |
| • Chrome-Line Exterieur | • Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube |
| • Fußmatten Velours | • Innenausstattung: Color-Line |
| • Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black | • Licht-Paket |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sport Button |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Windschutz (Cabrio) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Bordcomputer | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Klimaautomatik |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Nebelscheinwerfer |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Sportliche Fahrwerksabstimmung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)