



Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 08/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 123.746km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 28\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                                           |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Highline, 2016 - 2018] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>WVGZZZ5NZJW315348                                                                                                                  | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>123.746km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>09/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                                          | Leistung<br>220 PS (162 KW)                                       | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>1.984 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                                    | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                                  | Sitze<br>5                                                                                                                                | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>08/2017                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>180g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>7.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(8 mm)



(8 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 130                      | Beifahrertür             | 140                      |
| Kotflügel vorne links   | 135                      | Kotflügel vorne rechts   | 145                      |
| Türe hinten links       | 135                      | Türe hinten rechts       | 140                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 110                      |
| Motorhaube              | 135                      | Heckklappe               | 125                      |
| Dach                    | 145                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Unterer Motorbereich        | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Ambiente-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet

|                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Elektron. Differentialsperre (EDS)                                  | • Elektron. Differentialsperre (XDS)                                                                           |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                | • Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)                                                       |
| • Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm             | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h) |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion                         | • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl                                                                      |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)           | • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung                                                                     |
| • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung                                                                    |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)              | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion                      |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten                             | • Frontscheibe Verbundglas getönt                                                                              |
| • Fußmatten Textil                                                    | • Fußraumbeleuchtung vorn                                                                                      |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                         | • Gepäckraumbeleuchtung                                                                                        |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG                       | • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet                                                                    |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion                                      | • Heckleuchten LED, abgedunkelt                                                                                |
| • Heckscheibenwischer                                                 | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid                                                                    |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter       | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                                            |
| • Insassen-Schutzsystem proaktiv                                      | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)                                      |
| • Karosserie: 4-türig                                                 | • Kennzeichenbeleuchtung LED                                                                                   |
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert            | • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen                                                                              |
| • Knieairbag Fahrerseite                                              | • Kopfstützen hinten (3-fach)                                                                                  |
| • Kühlergrill im Stoßfänger verchromt                                 | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung                                             |
| • Leseleuchten vorn und hinten LED                                    | • Leuchtweitenregelung automatisch                                                                             |
| • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar                         | • Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI                                                                                  |
| • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)                         | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                                                              |
| • Nebelschlussleuchte                                                 | • Nichtraucher-Paket                                                                                           |
| • Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE                                 | • Parkbremse elektrisch                                                                                        |
| • Radstand 2677 mm                                                    | • Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar                                                                 |
| • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar                      | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                                                                          |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                        | • Scheibenwaschdüsen heizbar                                                                                   |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                     | • Scheinwerfer LED                                                                                             |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                 | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links                                                                 |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                       | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                                                                      |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                           | • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig                                                 |
| • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer                      | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar                                                     |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours               | • Sitze vorn höhenverstellbar                                                                                  |
| • Sitze: Top-Komfortsitze vorn                                        | • Sitzheizung vorn                                                                                             |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar                                    | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                                                                       |
| • Spiegel-Paket                                                       | • Start/Stop-Anlage                                                                                            |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                                   | • Tagfahrlicht LED                                                                                             |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                          | • Türgriffe innen beleuchtet, vorn                                                                             |
| • Verbandkasten und Warndreieck                                       | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten                                                              |

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



## Sonderausstattung

---

- |                                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Antennen-Diversity                                                           | • App-Connect                                             |
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Audiosystem: CD-Player                                  |
| • Dachspoiler R-Line                                                           | • Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit                           |
| • Gepäckraumboden höhenverstellbar                                             | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar           |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN                      | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)                            | • R-Line-Paket Exterieur                                  |
| • Radlaufverbreiterung                                                         | • Reifendruck-Kontrollsystem                              |
| • Sitze vorn ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)       | • Sitze vorn mit Massagefunktion                          |
| • Sitze: Top-Komfortsitze vorn                                                 | • Sonderlackierung Pure-White uni                         |
| • Stoßfänger R-Line                                                            | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)                    |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos





















09.08.2017

09.08.2017 16.02.2022

BÜRGERAMT  
KFZ.-ZULASSUNGEN  
20207 BREMEN  
I.A.

BÜRGERAMT  
KFZ.-ZULASSUNGEN  
20207 BREMEN  
I.A.

EUT28255

VOLKSWAGEN, VW  
3H  
ACCH88X1  
NAD7A07GL884GRNY27W03  
TIGUAN  
VOLKSWAGEN, VW  
86P0  
WY0ZZCZSZJW215549  
W19  
GRANDITE, FIVE, 5MT  
KARILLIUMSILBER  
WEISS  
1384  
BRUNNEN  
ST\*2861/115\*8458\*30

2018 000062 ADIANT DEUT10 COC JA  
00000000 55M389 35390 AL 125  
181 GK

VOLKSWAGEN AG  
29.07.2017





# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)