



Honda Jazz 1.4 Comfort

EZ 04/2009 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 145.259km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Jazz 1.4 Comfort [DE - Van5 1.4 i EU4, Comfort, 2008 - 2010]		
Kategorie Van	FIN JHMGE68409S226333	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.259km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.339 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.175km	Letzter Service am 10/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	75
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	195 	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	80	Heckklappe	300 
Dach	80		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne links
- Getriebe 6-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (I-Shift)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher hinten
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Micro-Dachantenne hinten mitte
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturset
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Colorverglasung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboard verschiebbar / herausnehmbar
- Lautsprecher vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: ALABASTER SILVER M.
- Rücksitz geteilt / klappbar

- | | |
|---|---|
| • Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Erlassungsbescheinigung Teil I

NMS-S-1-190/26-00059

23.04.2009 7100 ABL000097 2 1 73/6000 180

M1 JHMGE68409S226333 AB 3900 1695

HONDA 1525-1655 1155

GE6 125 95 1555

2 820 800

4 78 4500 69

1000 450 5

HONDA MOTOR (J) 175/65R15 83T

Fz z. Pers.bef b. 8 Spl. 175/65R15 83T

Schräghecklimousine

83R11-05 Grau 7

EURO 4 86*2001/116*0126*02

Benzin 24.10.2008 K FG792558

0001 0462 1338

www.AHK.IL.EGT*

Neumünster 10/2027 09.07.2026

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

Erlassungsbescheinigung Teil I

23.04.2009 7100 ABL000097 2 1 73/6000 180

M1 JHMGE68409S226333 AB 3900 1695

HONDA 1525-1655 1155

GE6 125 95 1555

2 820 800

4 78 4500 69

1000 450 5

HONDA MOTOR (J) 175/65R15 83T

Fz z. Pers.bef b. 8 Spl. 175/65R15 83T

Schräghecklimousine

83R11-05 Grau 7

EURO 4 86*2001/116*0126*02

Benzin 24.10.2008 K FG792558

0001 0462 1338

www.AHK.IL.EGT*

Neumünster 10/2027 09.07.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)