



Mercedes-Benz CLA 200

EZ 11/2015 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 93.442km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	CLA 200 [DE - Kb5 CLA 200 EU6, Shooting Brake Urban, 2015 - 2016]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kombi	WDD1179431N188266	-	93.442km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
- / Nicht Vorhanden	Teilleder	156 PS (115 KW)	Benzin
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
1	Ja (digital)	Scheckheft lückenhaft	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.595 ccm	liegt vor	76.330km	09/2024
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6b	5	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
11/2015	Grau	3	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	134g/km (NEFZ)		5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(4 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	225 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	700 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	75	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sportsitze vorn
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss

- | | |
|---|--|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) |
| • Bremsassistent | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Getriebe 6-Gang |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Fußmatten Velours | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Raucher-Paket |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Metallic-Lackierung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Teil I

04.11.15	1313	ELH000352	2	01	115 / 5300	1225
M1	AC		4691		1777	
WDD1179431N188266	4		1456		1430	
Mercedes-Benz				75		
245 6			134	1955		1955
224H02			985	970		
HZAAB542			985	970		
			76	3750	74	
CLA 200			1400	715	5	
Daimler (D)			205/50 R17 93H XL M+S			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/50 R17 93H XL M+S			
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W					7/-	
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0470*12			
Benzin			07.11.14	K	FHS79249	
0001	36W0	1595				
F.1/F.2:1965 b.Ann.Betr.*7.2/8.2:1030 b.Ann.Betr.*ww.A						
HK lt.EG16*Fz ist bei werkseitig montiert.AHK u.ESP m						
.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Ann.Betr.f.lempo 100 km/h g						
em.5.Aend.V0.2.9.Ausn.V0.2.StV0 ausgestattet*datum zur						
Emissionsklasse: 04.11.2015*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)