



Volkswagen Tiguan Sport & Style BMT 4Motion

EZ 01/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 160.940km
Besteuerung: Differenzbesteuer (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style BMT 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU5, 4Motion Sport & Style, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZCW053441	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.940km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 145.515km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
	Kerben		Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	225 
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Anhängerkupplung lässt sich nicht ausfahren

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Radstand 2604 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenschutzleisten Chrom
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Parkbremse elektrisch
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY



Sonderausstattung

• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne hinten (Polsterauflage steckbar)
• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)	• Spiegel-Paket
• Top-Paket	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Einparkhilfe hinten	• Multimediabuchse AUX-IN
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Einparkhilfe hinten	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Leseleuchten vorn und hinten	• Fußmatten Textil

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Service-Ausweise 8		Zustellortswahl - Wechsel von	
	ja	nein	
Durchgeführt wurde:	☒	☐	Artzahl
Drehscheibe Service	☒	☐	Artzahl
im Vorfeld	☒	☐	Artzahl
Service Service	☒	☐	Drehscheibe
bei Montage/Reparatur	☒	☐	Drehscheibe
im Vorfeld	☒	☐	Drehscheibe
Inspektions-Service	☒	☐	Drehscheibe
Service-Service	☒	☐	Drehscheibe
Long-A-Mount verwendet	☒	☐	Drehscheibe
Datum: 30.05.23			Drehscheibe
Km-Stand: 12805			Drehscheibe
Rechnungsnummer:			Drehscheibe
Reparaturanforderung	☒	☐	Drehscheibe
Kundenwunsch	☒	☐	Drehscheibe
(Wenn Info auch auf den Auftrag vermerkt)			Drehscheibe
Service durchgeführt von:			Drehscheibe
 Im LEMMER Fabrik Heiden Straße 27 • 80669 Pils Tel.: 09003903 14 50 info@lemmer.de		Long-A-Mount verwendet	
Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Lackschaden)