Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Volkswagen	Taigo Move	1.0 TSI EU6d, Move, 2022 - 2024

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WVGZZZCSZPY058479	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	0603/CQP

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	26.04.2023	k. A.	k. A.	70 kW	3	999	07/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	18.099 km	k. A.	nein	08/26	17.525 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Ascotgrau	Uni normal	k. A.	17.02.2027	20.400 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge für Sondermodell	Grau-Titanschwarz-Silbergrau	Getriebe 5-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	124-132 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..	Ambiente-Beleuchtung
Antennen-Diversity	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..	Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freisc..
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti..	Außenspiegel Wagenfarbe
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Chrom-Paket (1)
Chrom-Paket 2	Dachreling	Einparkhilfe vorn und hinten
Einstiegsleisten für Sondermodell	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (..	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel (2) klappbar	Fußmatten Textil
Fußraumbeleuchtung vorn LED	Gepäckraumboden höhenverstellbar	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 5-Gang	Handbremshebelgriff Leder	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sonder..	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Karosserie: 5-türig
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (6)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf..	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchten vorn
Leuchtweitenregelung	LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablag..
Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)
Pedale Edelstahl	Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2554 mm
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Air..
Servolenkung	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En..	Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitzheizung vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	Stoßfänger Life	Verbandkasten und Warndreieck
Verglasung hinten abgedunkelt (75%)	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di..	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16´
Rückfahrkamera (Rear View)	Sonderlackierung Ascot Grau uni	

Sondermodellpaket:

Sondermodell Move

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---	---	---	---
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Bemerkung zum optischen Zustand:
-WSS, Steinschläge ohne erkennbare Rissbildung.
-Das Fahrzeug weist außer den genannten Schäden, dem Alter und der Nutzung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung			) €
2.	Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder			) €
3.	Sonstiger Auftrag - Fahrzeugcheck			) €
4.	Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3			) €
	Zwischensumme (Netto)			**) €**

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motor betriebswarm, keine atypischen Geräusche vorhanden.

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	HU-Bescheinigung fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
2.	Kundendienstscheckheft fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall	
	Reifen vorne	VL	VR	
	205/60 R16 92H	6,00 mm (Hankook)	6,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	205/60 R16 92H	7,00 mm (Hankook)	7,00 mm (Hankook)	
	Bemerkung		Ausstattung ER	
			Reifendichtmittel	

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere	X	Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Taigo Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZCSZPY058479
Kilometerstand: 18.099 km
Erstzulassung: 26.04.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Diagonale vorn (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)


TAIGO





