



Mazda 3 Selection

EZ 08/2019 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 113.484km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Selection [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G M-Hybrid EU6d-T, Selection, 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN JMZBP6HE601105316	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.484km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.266km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	247 
Kotflügel vorne links	76	Kotflügel vorne rechts	204 
Türe hinten links	78	Türe hinten rechts	248 
Seitenteil hinten links	78	Seitenteil hinten rechts	164 
Motorhaube	75	Heckklappe	193 
Dach	72		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radioanlage • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Dachhimmel schwarz • Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) • Einparkhilfe vorn • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA) • Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR) • Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung	• 8 Lautsprecher • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC) • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Colorverglasung • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Traktionskontrolle • Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA) • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM) • Farbdisplay (8,8 Zoll) • Fensterzierleisten verchromt
---	---

- | | |
|---|--|
| • Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Getriebe 6-Gang | • Gurtstraffer vorn |
| • Head-up-Display Advanced | • Heckleuchten LED |
| • Innenbeleuchtung LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag hinten | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Log-in-System |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mild-Hybrid 90 kW ACT (Motor 2,0 Ltr. - 90 kW) |
| • Multi-Commander | • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation |
| • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) | • Original Fahrzeug Farbe: MACHINE GREY |
| • Parkbremse elektrisch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheibenwischerenteiser vorn | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Social Media Integration (Onlinedienste / Apps) | • Sprachsteuerung, erweiterter Umfang |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (i-Stop) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Around View Monitor (360° Umgebungsansicht) | • Ausstattungs-Paket: I-Activesense |
| • Design-Paket | • Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent |
| • Fahrassistentz-System: Auspark-Assistent mit Bremsfunktion | • Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS) |
| • Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R) | • Fahrassistentz-System: Querverkehrs-Assistent Front (Front Cross Traffic Alert, FCTA) |
| • Fahrassistentz-System: Stauassistent mit Lenkunterstützung, erweitert (CTS) | • Heckscheibe abgedunkelt |
| • Innenausstattung: Chrom-Applikationen | • Innenausstattung: Leder |
| • Innenspiegel rahmenlos | • Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH) |
| • Memoryfunktion für Sitz vorn links | • Metallic-Lackierung |

- Sitz vorn links elektr. verstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Leder

- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)