



Volkswagen Transporter

EZ 08/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 109.731km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZKX014593	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.731km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 109.280km	Letzter Service am 08/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Türablagekasten vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay) |
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz | • Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Funkschlüssel (4) klappbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage |
| • Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten |
| • Innenspiegel abblendbar | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • LKW-Zulassung | • Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend |
| • Lautsprecher (4) | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Mobile Online Dienste Car-Net | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen beheizt |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora |
| • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t | • Zuziehhilfe Schiebetür rechts |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













13.08.2020	0603	BXU318634	2	1	110/3250	182
N1	BB		4904-4904		1904-1904	
WV1ZZZ7HZKX014593		X	1970-1990		1827-2144	
VOLKSWAGEN, VW				100		
7J0			162	3000		
GCHHA300X0			1600	1625		
NNFM6500816NVR217MMG3SL6323			1600	1625		
			77	2375	73	
TRANSPORTER			2500	750	3	
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R16C 107T			
Fz.z.Gu.bef. b. 3,5 t			205/65 R16C 107T			
Van						
715/2007*2015/45Y			61*2007/46*0130*30			
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2			15.09.2017	K	FF329686	
Diesel						
0002	36Y0	1968				
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GE						
S-MASSE D.ZUGKOMBINATION:5200KG*BEI WERKSEITIG MONTIER						
TER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TE						
MP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HOHE BIS						
2298*STUFE PMK 4 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*ESZ BI						
S-31.08.2020 ZULASSIG. AUSN.(58 ABS. 2 EG-FGV) D. KBA						
VOM 29.08.2019***						

13.08.2020	0603	BXU318634	2	1	110/3250	182
N1	BB		4904-4904		1904-1904	
WV1ZZZ7HZKX014593		X	1970-1990		1827-2144	
VOLKSWAGEN, VW				100		
7J0			162	3000		
GCHHA300X0			1600	1625		
NNFM6500816NVR217MMG3SL6323			1600	1625		
			77	2375	73	
TRANSPORTER			2500	750	3	
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R16C 107T			
Fz.z.Gu.bef. b. 3,5 t			205/65 R16C 107T			
Van						
715/2007*2015/45Y			61*2007/46*0130*30			
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2			15.09.2017	K	FF329686	
Diesel						
0002	36Y0	1968				
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GE						
S-MASSE D.ZUGKOMBINATION:5200KG*BEI WERKSEITIG MONTIER						
TER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TE						
MP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HOHE BIS						
2298*STUFE PMK 4 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*ESZ BI						
S-31.08.2020 ZULASSIG. AUSN.(58 ABS. 2 EG-FGV) D. KBA						
VOM 29.08.2019***						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)